

# Tilstandsrapport

📍 Trys vei 8B, 5173 LODDEFJORD

📐 BERGEN kommune

# gnr. 124, bnr. 446

Areal (BRA): Tomannsbolig 144 m<sup>2</sup>



Befaringsdato: 14.06.2023

Rapportdato: 21.06.2023

Oppdragsnr.: 20334-1502

Referanseummer: NH1861

Autorisert foretak: Bjerktakst AS

Sertifisert Takstingeniør: Kristoffer Bjerktakst Hansen

Vår ref: Kristoffer Bjerktakst Hansen



Gyldig rapport  
21.06.2023

Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrappornene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfearingsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opprette uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitiske sammenhenger, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## Bjerk Takst As


Bjerk Takst As ble stiftet 03.01.2013 av Kristoffer Bjerk Hansen.  
Kristoffer har erfaring som tømrer og byggmester før han ble takstmann.  
Bjerk Takst utfører ca. 400 rapporter pr. år, for det meste  
tilstandsrapporter, verditakster og forenklede verdivurderinger.



### Rapportansvarlig



Kristoffer Bjerk Hansen  
Uavhengig Takstingeniør  
post@bjerk-takst.no  
936 32 622



**Bjerk takst**  
BJERKTAKST.NO

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpeemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av veggger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbredret.

## Vurdering mot byggeår

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gir sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

**BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)**

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, annex, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planlösning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om fare for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.

Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr 10 000

Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000

Tiltak over kr 300 000

# Beskrivelse av eiendommen

## Takstobjektet:

Halvpart av tomannsbolig over to og et halvt plan.  
Sør-østvendt terrasse på 42,3 m<sup>2</sup> med utvendig tilkomst.

## Generelt:

Bolagens alder tilsier at det ved ombygging/modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra 1964 og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Det er viktig å påpeke at bygningen anses å være oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt da dette huset ble bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard.

## Tomannsbolig - Byggeår: 1964

[Gå til side](#)

### UTVENDIG

#### Taktekking:

Takserrer er tekket med sutak, lekter og betongtakstein.

#### Nedløp og beslag:

Renner og nedløp i plast.

Beslag/takhetter i aluminium/stål.

#### Veggkonstruksjon:

Ytterveggene er utført i trekonstruksjoner med utvendig trekledning.

#### Takkonstruksjon:

Saltak.

Konstruksjon av taksperrer.

#### Vinduer:

Isolerglass i trekarmer.

#### Dører:

Ytterdør u.etg: Malt dørblad.

Ytterdør 1.etg: Malt dørblad med sidefelt av cotswoldglass.

#### Terrasse:

Sør-østvendt terrasse på 42,3 m<sup>2</sup> med utvendig tilkomst.

#### Utvendig trapp:

Utvendig trapp av betong.

[Gå til side](#)

### INNVENDIG

#### Rom u.etg:

- Gang: Keramiske fliser på gulv, malt platekledning på veggger og i himling.  
Innfelte spotlights i himling.  
- Kjellerstue: Keramiske fliser på gulv, malt platekledning på veggger og i himling.  
Innfelte spotlights i himling.  
- Sov 1: Parkett på gulv, malt strie på veggger og takplater i himling.

- Sov 2: Parkett på gulv, malt platekledning på veggger og i himling.  
Innfelte spotlights i himling.

#### Rom 1.etg:

- Entré: Flislaminat på gulv, malt strie på veggger og takplater i himling.  
- Gang: Parkett på gulv, malt platekledning på veggger og takplater i himling.

#### Rom 2.etg:

- Gang: Parkett på gulv, malt platekledning på veggger og takplater i himling.  
- Stue: Parkett på gulv, malt strie på veggger og takplater i himling.  
Innfelte spotlights i himling.  
- Sov: Laminat på gulv, malt strie på veggger og takplater i himling.  
- Garderobe: Laminat på gulv, malt strie på veggger og takplater i himling.

#### Gulv mot grunn:

Gulv mot grunn i betong.

Etasjeskiller i trebjelkelag.

#### Radon:

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Iht. radonkart ligger eiendommen på «moderat til lav radon aktksamhetsgrad».

#### Pipe og ildsted:

Skorstein i murkonstruksjoner.

Jøkul peisovn med glassfront i stue.

Sotluke i gang u.etg.

#### Rom under terreng:

Utvorete veggger i u.etg. dette ansees som risikokonstruksjon.

Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

#### Innvendige trapper:

Hvit trapp med lukkede trinn.

Parkett i trinn.

#### Innvendige dører:

Formpressete slette dørblad.

- Dør med glassfelt mellom gang-kjellerstue u.etg.  
og mellom entré-gang 1.etg.

### VÅTROM

[Gå til side](#)

# Beskrivelse av eiendommen

Bad u.etg:

Areal: 4,6 m<sup>2</sup>.

Keramiske fliser på gulv/vegger

og malt platekledning i himling.

Inneholder: Servant med møblement/speil,  
belysning, toalett, dusjgarnityr

og innfellbart dusjhjørne.

Avtrekkventil i vegg.

Sluk av plast.

Vaskerom:

Areal: 7,0 m<sup>2</sup>.

Keramiske fliser på gulv,

malt platekledning på vegger og i himling.

Innfelte spotlights i himling.

Inneholder: Innredning/skap, benkeplate  
og opplegg for vaskemaskin.

Elektrisk avtrekksventil i vegg.

Sluk av plast.

Bad 2.etg:

Areal: 4,1 m<sup>2</sup>.

Granitt fliser på gulv,

keramiske fliser på vegger

og malt platekledning i himling.

Innfelte spotlights i himling.

Inneholder: Servant med møblement/speil,  
belysning, toalett, dusjgarnityr og dusjhjørne.

Avtrekkventil i himling.

Sluk av plast.

KJØKKEN

Areal: 9,3 m<sup>2</sup>.

Parkett på gulv,

malt platekledning på vegger og i himling.

Innfelte spotlights i himling.

Ballingslöv kjøkkeninnredning med  
profilerte fronter.

Et overskap med glassfronter.

Inneholder: Laminert benkeplate,  
stål vaskekum, ventilator  
og opplegg for oppvaskmaskin.

Keramiske fliser over benkeplaten.

Integrerte hvitevarer:

- Stekeovn.

- Platetopp.

- Oppvaskmaskin.

- Kjøleskap/ frys.

Avtrekk:

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

[Gå til side](#)

Vannledninger:

Vannforsyningssrør av Pex rør (rør i rør).

Avløpsrør:

Avløpsrør av plast.

Ventilasjon:

Boligen har naturlig ventilasjon.

Varmtvann:

Varmtvannsbereder på vaskerom.

Volum: 198 liter. Produsert: 1997.

Elektrisk anlegg:

Sikringsskap kjellerstue.

Inneholder: Automatsikringer, jordfeilbryter,  
overspenningsvern og strømmåler.

Hovedsikring på 40 ampere.

Kurser:

20 ampere: 1 stk.

16 ampere: 3 stk.

15 ampere: 1 stk.

13 ampere: 6 stk.

El. oppvarming:

- Opplyst varmekabler på begge bad,  
gangen nede, kjellerstue og vaskerom.

- Vegghengt panelovn i stue.

Branntekniske forhold:

Bygget har brannslukningsapparat  
og røykvarsle.

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn:

Det er ukjent byggegrunn.

Drenering:

Grunnmuren ligger mot tilfylte masser.

Grunnmur og fundament:

Grunnmur/fundamenter av betong.

Terrengforhold:

Bygningen er delvis oppført under bakkenivå  
og terrenget rundt bygget er varierende.

Utvendige vann- og avløpsledninger:

Utvendige vann og avløpsrør av ukjent type.

Opplyst offentlig vann og avløp via  
private stikkledninger.

# Beskrivelse av eiendommen

[Gå til side](#)

## Arealer

### Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Tomannsbolig			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
U.etg.	67	60	7
1.etg.	7	7	0
2.etg.	70	70	0
<b>Sum</b>	<b>144</b>	<b>137</b>	<b>7</b>

## Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

## Lovlighet


[Gå til side](#)

### Tomannsbolig

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
  - I 2.etg. er enkelte dører ihht. tegninger.
  - Deler av bad er bygget inn påsov 2.etg. ihht. tegninger.
  - Det er ikke framvist tegninger for u.etg.

# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

## Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Ved befaring var boligen møblert med blant annet innbo og gjenstander. Dette begrenser tilgangen og muligheten for å kontrollere deler av boligen.

I denne rapporten er det ikke satt kostnadsestimat for bygningsdeler med tilstandsgrad 2. I forskrift til avhendingsloven er det henvist til at det bare er nødvendig å sette kostnadsestimat for bygningsdeler med tilstandsgrad 3. Det vil derfor være feil på søylediagram og oversikt tidlig i denne rapporten som gjelder avvik med og uten tiltak. Eventuelle avvik som krever, eller kan kreve tiltak står under de enkelte punkter i hovedrapporten.

Kostnadsestimat for bygningsdeler med tilstandsgrad 2, må eventuelt bestilles som tillegg.

Opplysninger om årstall og utskiftinger/fornyelser av rom og bygningsdeler er gitt fra eier/oppdragsgiver, med mindre annet fremgår.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Tomannsbolig

- TG IU** KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
- ! Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom.[Gå til side](#)
- TG 2** AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
- ! Utvendig > Taktekking  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- ! Utvendig > Nedløp og beslag  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.  
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- ! Utvendig > Veggkonstruksjon  
Det er avvik:
  - Skade i et bord på fasade med kjøkkenvindu.
  - Fasadene trenger stedsvis behandling.
  - Generelt ikke musebånd/lusing, stedsvis hønsenetting.
- ! Utvendig > vinduer  
Det er avvik:
  - Trevinduer en antatt brukstid på 20-60 år.
- ! Utvendig > Dører  
Det er avvik:
  - Tredører med glassfelt har en antatt brukstid på 20-40 år.
- ! Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger  
Det er værslikt/oppssprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkhøyder.
- ! Utvendig > Utvendige trapper  
Rekkverkhøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- ! Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn  
[Gå til side](#)

# Sammendrag av boligens tilstand

Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

## ! Innvendig > Radon

[Gå til side](#)

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktksamhetskart er definert med "moderat til lav" aktksamhetsgrad

## ! Innvendig > Pipe og ildsted

[Gå til side](#)

Ildfast Stein har sprekker.  
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.  
Pipa har rennemerker etter sotvann.

## ! Innvendig > Rom Under Terregn

[Gå til side](#)

Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktiskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

Hulltaking:

Hulltaking er tatt i rom under terregn.  
Relativ luftfuktighet ble målt med probe.  
Den viste relativ luftfuktighet på 84,4 % ved en temperatur på 16,1 grader.  
Det er målt fukt i treverk med pigger.  
Trevirket hadde 19,7 vektprosent.

mrk:

- Relativ luftfuktighet på mellom 75 % til 85% anses å være fuktig.  
Fare for muggdannelser og stripet borebille (mit).
- Trefukt/vektprosent mellom 19,6-27 anses for å være meget fuktig.  
Fare for treødeleggende copper, muggdannelser, stripet borebille (mit) og råteborebille etc.

## ! Innvendig > Innvendige trapper

[Gå til side](#)

Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

## ! Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom.

[Gå til side](#)

Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.  
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).  
- Varierende fall til sluk, stedvis flatt.

## ! Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom.

[Gå til side](#)

Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

## ! Våtrom > Overflater Gulv > Bad

[Gå til side](#)

Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

## ! Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad

[Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

## ! Våtrom > Overflater Gulv > Bad.

[Gå til side](#)

Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.  
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

- Under anbefalt fall, stedvis flatt.

## ! Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad.

[Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

## ! Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

[Gå til side](#)

Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.  
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år  
- Varmtvannsberederen er antatt tilkoblet iht. gjeldene forskrift ved byggeår,  
men tilfredsstiller ikke gjeldene forskrift.

## ! Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

[Gå til side](#)

Sikringsskap kjellerstue.

Inneholder: Automatsikringer, jordfeilbryter, overspenningsvern og strømmåler.  
Hovedsikring på 40 ampere.

Kurser:

- 20 ampere: 1 stk.
- 16 ampere: 3 stk.
- 15 ampere: 1 stk.
- 13 ampere: 6 stk.

El. oppvarming:

- Opplyst varmekabler på begge bad, gangen nede, kjellerstue og vaskerom.
- Vegghengt panelovn i stue.

## ! Tomteforhold > Drenering

[Gå til side](#)

# Sammendrag av boligens tilstand

Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering  
er overskredet.

! **Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger** [Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert  
på utvendige vannledninger.

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert  
på utvendige avløpsledninger.

# Tilstandsrapport

## TOMANNSBOLIG



**Byggeår**  
1964

**Kommentar**  
Opplyst fra Ambita

### Standard

Bygget har normal standard ihht. byggeår.

### Vedlikehold

Bygget fremstår som normalt vedlikeholdt.

### Tilbygg / modernisering

2014	Modernisering	Innvendige overflater oppgrader i 2014 utført av fagkyndig.
2013	Modernisering	Nytt kjøkken, Drømmekjøkken.
2011	Modernisering	Våtrom u.etc. oppgrader i 2011 av murmester T. Grahl-Madsen AS.
2009	Modernisering	Rør i rør system utført av BO rør og elektro AS.
2009	Modernisering	Bad 2.etg.
1997	Modernisering	Utskifting av div. vinduer.
	Modernisering	Utvendig drenering er utbedret av tidligere eier etter byggeår.

## UTVENDIG

### Taktekking

! TG 2

Takserrer er tekket med sutak, lekter og betongtakstein.  
- Taket ble observert fra bakkenivå på befatingsdagen.

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.

#### Konsekvens/tiltak

- Overvå tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

### Nedløp og beslag

! TG 2

Renner og nedløp i plast.  
Beslag/takhetter i aluminium/stål.

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

#### Konsekvens/tiltak

- Overvå tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Renner og nedløp må byttes for å få TG:0 eller TG:1.
- Snøfangere må monteres for å lukke avvik.

### Veggkonstruksjon

! TG 2

Ytterveggene er utført i trekonstruksjoner med utvendig trekledning.

Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Det er ikke mulig å si noe om bakomliggende konstruksjoner uten inngrep.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
  - Skade i et bord på fasade med kjøkkenvindu.
  - Fasadene trenger stedsvis behandling.
  - Generelt ikke musebånd/lusing, stedsvis hønsetetting.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
  - Musebånd/lusing bør etableres.
  - Skadet bord bør byttes.
  - To fasader bør behandles.

### Takkonstruksjon/Loft

! TG 1

Saltak.  
Konstruksjon av taksperrer.

### Vinduer

! TG 2

Isolerglass i trekarmar.  
- Vinduer fra 1997, 2004 og 2010.  
- Et stuevindu med nyere glass i karm fra 1997.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
  - Trevinduer en antatt brukstid på 20-60 år.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
  - Om vinduer skal få TG:0 eller TG:1 må vinduene byttes.

# Tilstandsrapport

## Dører

! TG 2

Ytterdør u.etg: Malt dørblad.

Ytterdør 1.etg: Malt dørblad med sidefelt av cotswoldglass (1997).

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
  - Tredører med glassfelt har en antatt brukstid på 20-40 år.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

- Om dørene skal få TG:0 eller TG:1 må eldre dører byttes.

## Balkonger, terrasser og rom under balkonger

! TG 2

Sør-østvendt terrasse på 42,3 m<sup>2</sup> med utvendig tilkomst.

Trebelkelag belagt med terrassebord.

Rekkverk av stående/liggende bord og 6" toppbord.

Rekkverk ble kontrollert, høyden var 0,93 meter,  
bør ikke være under 1,0 meter.

### Vurdering av avvik:

- Det er værsitt/oppssprukket trevirke/trepaneler.
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkhøyder.

### Konsekvens/tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkhøyde opp til dagens forskriftskrav.

## Utvendige trapper

! TG 2

Utvendig trapp av betong.

### Vurdering av avvik:

- Rekkverkhøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkhøyder opp til dagens krav.

## Overflater

! TG 1

Rom u.etg:

- Gang: Keramiske fliser på gulv,  
malt platekledning på veggger og i himling.  
Innfelte spotlights i himling.
- Kjellerstue: Keramiske fliser på gulv,  
malt platekledning på veggger og i himling.  
Innfelte spotlights i himling.
- Sov 1: Parkett på gulv, malt strie på veggger og takplater i himling.
- Sov 2: Parkett på gulv, malt platekledning på veggger og i himling.  
Innfelte spotlights i himling.

Rom 1.etg:

- Entré: Flisplaminat på gulv, malt strie på veggger og takplater i himling.
- Gang: Parkett på gulv,  
malt platekledning på veggger og takplater i himling.

Rom 2.etg:

- Gang: Parkett på gulv, malt platekledning på veggger  
og takplater i himling.
- Stue: Parkett på gulv, malt strie på veggger og takplater i himling.  
Innfelte spotlights i himling.
- Sov: Laminat på gulv, malt strie på veggger og takplater i himling.
- Garderobe: Laminat på gulv,  
malt strie på veggger og takplater i himling.

Generelt:

Normal bruksslitasje på overflater.  
Våttrommene og kjøkkenen er beskrevet i egen rubrikk.  
S-rom er ikke beskrevet (bod).

Vær oppmerksom på at det som regel vil være div. mindre hull i overflater etter bilder/hyller etc. og noe misfarge/skjolder hvor bilder, hyller/ møblement etc. har vært plassert. På gulv vil det som regel være div. slitasje, og noe misfarge/ riper etc. hvor møblement har vært plassert. Dette er normalt i en fraflyttet bo-enhet, og slike mindre "avvik" er å anse som normalt.

## INNVENDIG

# Tilstandsrapport

## Etasjeskille/golv mot grunn

! TG 2

Golv mot grunn i betong.  
Etasjeskiller i trebjelkelag.

mrk:

- Mindre ujevheter/skjevheter er normalt ihht. byggear/alder.
- Vurdering er ikke utført etter NS 3600, men vil gi en indikator på skjevheter i etasjeskiller.

### Vurdering av avvik:

- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

### Konsekvens/tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjeldent være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

## Radon

! TG 2

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.  
Iht. radonkart ligger eiendommen på «moderat til lav radon aktsomhetsgrad».

### Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad

### Konsekvens/tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

## Pipe og ildsted

! TG 2

Skorstein i murkonstruksjoner.  
Jøkul peisovn med glassfront i stue.  
Sotluke i gang u.etg. og feieluke på loft.

### Vurdering av avvik:

- Ildfast stein har sprekker.
- Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
- Pipa har rennemerker etter sotvann.

### Konsekvens/tiltak

- Ildfast stein bør skiftes ut/repareres.
- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

## Rom Under Terregn

! TG 2

Uforete veger i u.etg. dette ansees som risikokonstruksjon.  
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

### Vurdering av avvik:

- Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktsskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

### Hulltaking:

Hulltaking er tatt i rom under terregn.  
Relativ luftfuktighet ble målt med probe.  
Den viste relativ luftfuktighet på 84,4 % ved en temperatur på 16,1 grader.  
Det er målt fukt i treverk med pigger.  
Trevirket hadde 19,7 vektprosent.

mrk:

- Relativ luftfuktighet på mellom 75 % til 85% anses å være fuktig.  
Fare for muggdannelser og stripet borebille (mit).

- Trefukt/vektprosent mellom 19,6-27 anses for å være meget fuktig.  
Fare for treslekende sopper, muggdannelser, stripet borebille (mit) og råteborebille etc.

### Konsekvens/tiltak

- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktsskader.

## Innvendige trapper

! TG 2

Hvit trapp med lukkede trinn.  
Parkett i trinn.

### Vurdering av avvik:

- Rekkverkhøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkhøyder opp til dagens krav.

## Innvendige dører

! TG 1

Formpressete slette dørblad.  
- Dør med glassfelt mellom gang-kjellerstue u.etg.  
og mellom entré-gang 1.etg.

## VÅTROM

# Tilstandsrapport

U.ETG. > VASKEROM.

## Generell

Areal: 7,0 m<sup>2</sup>.  
Keramiske fliser på gulv, malt platekledning på veggene og i himling.  
Innfelte spotlights i himling.  
Inneholder: Innredning/skap, benkeplate og opplegg for vaskemaskin.  
Elektrisk avtrekksventil i vegg.  
Sluk av plast.

## Ventilasjon

! TG 1

Det er elektrisk styrt vifte, ventil i vegg.

## Tilliggende konstruksjoner våtrom

! TG IU

Hulltaking er ikke foretatt pga. tilliggende konstruksjoner.

U.ETG. > BAD

## Generell

Areal: 4,6 m<sup>2</sup>.  
Keramiske fliser på gulv/vegger og malt platekledning i himling.  
Inneholder: Servant med møblement/speil, belysning, toalett, dusjgarnityr og innfellbart dusjhjørne.  
Avtrekksventil i vegg.  
Sluk av plast.

Årstall: 2011 Kilde: Eier

## Overflater vegger og himling

! TG 1

Keramiske fliser på veggene og malt platekledning i himling.

## Overflater Gulv

! TG 2

Keramiske fliser på gulv med underliggende elektriske varmekabler.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
- Varierende fall til sluk, stedvis flatt.

### Konsekvens/tiltak

- Våttrommet fungerer med dette avviket.

- Bygningsdelen må byttes for å få TG:0 eller TG:1.
- Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjeldent være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

## Sluk, membran og tettesjikt

! TG 2

Sluk av plast.

Ukjent tettesjikt/membran.

### Vurdering av avvik:

- Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

### Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Tilgang til sluk bør bedres både forvinspeksjon og rengjøring.

## Sanitærutstyr og innredning

! TG 1

Inneholder: Innredning/skap, benkeplate og opplegg for vaskemaskin.

## Overflater vegger og himling

! TG 1

Keramiske fliser på veggene og malt platekledning i himling.

## Overflater Gulv

! TG 2

Keramiske fliser på gulv med underliggende elektriske varmekabler.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

### Konsekvens/tiltak

- Våttrommet fungerer med dette avviket.
- Bygningsdelen må byttes for å få TG:0 eller TG:1.
- Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjeldent være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

## Sluk, membran og tettesjikt

! TG 2

Sluk av plast.

Ukjent tettesjikt/membran.

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

### Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

# Tilstandsrapport

## Sanitærutstyr og innredning

! TG 1

Inneholder: Servant med møblement/speil, belysning, toalett, dusjgarnityr og innfellbart dusjhørne.

## Ventilasjon

! TG 1

Det er mekanisk avtrekk, ventil i vegg.

## Tilliggende konstruksjoner våtrom

! TG 1

Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold.

## 2.ETG. > BAD.

### Generell

Areal: 4,1 m<sup>2</sup>.

Granitt fliser på gulv, keramiske fliser på veggger og malt platekledning i himling.

Innfelte spotlights i himling.

Inneholder: Servant med møblement/speil, belysning, toalett, dusjgarnityr og dusjhørne.

Avtreksventil i himling.

Sluk av plast.

Årstall: 2009 Kilde: Eier

## Overflater vegg og himling

! TG 1

Keramiske fliser på veggger og malt platekledning i himling.  
Innfelte spotlights i himling.

## Overflater Gulv

! TG 2

Granitt fliser på gulv med underliggende elektriske varmekabler.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Under anbefalt fall, stedvis flatt.

### Konsekvens/tiltak

- Våtrommet fungerer med dette avviket.

- Bygningsdelen må byttes for å få TG:0 eller TG:1.
- Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjeldent være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

## Sluk, membran og tettesjikt

! TG 2

Sluk av plast.

Ukjent tettesjikt/membran.

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

### Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

## Sanitærutstyr og innredning

! TG 1

Inneholder: Servant med møblement/speil, belysning, toalett, dusjgarnityr og dusjhørne.

## Ventilasjon

! TG 1

Det er mekanisk avtrekk, ventil i himling.

## Tilliggende konstruksjoner våtrom

! TG 1

Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold.

## KJØKKEN

## 2.ETG. > KJØKKEN

## Overflater og innredning

! TG 1

Areal: 9,3 m<sup>2</sup>.

Parkett på gulv, malt platekledning på veggger og i himling.

Innfelte spotlights i himling.

Ballingsløv kjøkkeninnredning med profilerte fronter.

Et overskap med glassfronter.

Inneholder: Laminert benkeplate, stål vaskekum, ventilator og opplegg for oppvaskmaskin.

Keramiske fliser over benkeplaten.

### Integrerte hvitevarer:

- Stekeovn.
- Platetopp.
- Oppvaskmaskin.
- Kjøleskap/ frys.

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert.

# Tilstandsrapport

## Avtrekkt

! TG 1

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Sikringsskap kjellerstue.

Inneholder: Automatsikringer, jordfeilbryter, overspenningsvern og strømmåler.  
Hovedsikring på 40 ampere.

Kurser:

- 20 ampere: 1 stk.
- 16 ampere: 3 stk.
- 15 ampere: 1 stk.
- 13 ampere: 6 stk.

El. oppvarming:

- Opplyst varmekabler på begge bad, gangen nede, kjellerstue og vaskerom.
- Vegghengt panelovn i stue.

1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?  
**2013 Ref: Samsvarserklæring (Ordre nr. 18662)**
2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?  
**Ja BO rør og elektro AS**
3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  
**Ja 2013 utført av BO rør og elektro AS.**
4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?  
**Nei**
5. Forekommer det at sikringene løses ut?  
**Nei**
6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?  
**Nei**
7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank  
**Nei**
8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?  
**Nei**
9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?  
**Nei**
10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?  
**Ja**
11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?  
**Ja**

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg anbefaler at det blir foretatt regelmessig ettersyn av det elektriske anlegget hvert tiende år.

På bakgrunn av dette anbefaler jeg en gjennomgang av det elektriske anlegget.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

## Vannledninger

! TG 1

Vannforsyningssør av Pex rør (rør i rør).

- Stoppekran på vaskerom.

## Avløpsrør

! TG 1

Avløpsrør av plast.

## Ventilasjon

! TG 1

Boligen har naturlig ventilasjon.

## Varmtvannstank

! TG 2

Varmtvannsbereder på vaskerom.

Volum: 198 liter. Produsert: 1997.

### Vurdering av avvik:

- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Varmtvannsberederen er antatt tilkoblet iht. gjeldene forskrift ved byggeår, men tilfredsstiller ikke gjeldene forskrift.

### Konsekvens/tiltak

- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

## Elektrisk anlegg

! TG 2

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingsslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoene, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

# Tilstandsrapport

## Branntekniske forhold

Bygget har brannslukningsapparat og røykvarslere.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søkerstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Takstmann har ikke mottatt branngrosjektering for bygget.**  
**Bygget er vurdert etter byggeårs forskrifter. Dette må ikke forveksles med dagen forskrifter, som bygget ikke innfri.**
2. Er det skader på brannslokkingststyr eller er apparatet eldre enn 10 år?  
**- Opplyst at det kommer nytt slukkeapparat etter befaring.**
3. Er det mangler på røykvarslere i boligen iht. forskriftskrav på søkerstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**- Røykvarslere på sov 1. u.etg. og i gang 2.etg.**
4. Er det skader på røykvarslere?  
**Nei**

## Utvendige vann- og avløpsledninger

! TG 2

Utvendige vann og avløpsrør av ukjent type.

Opplyst offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

## TOMTEFORHOLD

### Byggegrunn

Det er ukjent byggegrunn.

### Drenering

! TG 2

Grunnmuren ligger mot tilfyltte masser.

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

### Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil også være avgjørende.

### Grunnmur og fundamenter

! TG 1

Grunnmur/fundamenter av betong.

### Terrenghold

! TG 0

Bygningen er delvis oppført under bakkenivå og terrenget rundt bygget er varierende.

# Arealer, byggetegninger og brannceller



## Hva er bruksareal?

BRA (BRUKSAREAL) = P-ROM (PRIMÆRROM) + S-ROM (SEKUNDÆRROM)

BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.



## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

## Mer om arealer

Taksttransjens retningslinjer for arealmåling forklarer målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og volum-beregninger av bygninger med veileddning. Arealmålingene er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m<sup>2</sup>), og gjelder for tidspunktet da boligen ble målt.

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfölge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

## Den bygningsakknydige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller

Den bygningsakknydige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningsakknydig kan avdekke om boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsakknydige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

# Arealer

## Tomannsbolig

Etasje	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>				Sekundærareal (S-ROM)
	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	
U.etg.	67	60	7	Gang, Kjellerstue, Soverom 1, Soverom 2, Bad, Vaskerom.	Bod.
1.etg.	7	7	0	Entré, Gang.	
2.etg.	70	70	0	Gang, Stue, Soverom, Garderobe, Kjøkken, Bad.	
<b>Sum</b>	<b>144</b>	<b>137</b>	<b>7</b>		

## Kommentar

BRA primær og sekundær er oppmålt på stedet med laser.

Arealer U.etg:

- Gang: 7,1 m<sup>2</sup>.
- Kjellerstue: 12,7 m<sup>2</sup>.
- Sov 1: 13,4 m<sup>2</sup>.
- Sov 2: 8,6 m<sup>2</sup>.
- Bad: 4,6 m<sup>2</sup>.
- Vaskerom: 7,0 m<sup>2</sup>.
- Bod: 6,7 m<sup>2</sup>.

- Ca. 7,2 m<sup>2</sup> går vekk i innvendige vegger.

Arealer 1.etg:

- Entre: 2,5 m<sup>2</sup>.
- Gang: 4,6 m<sup>2</sup>.

- Ca. 0,1 m<sup>2</sup> går vekk i innvendige vegger.

Arealer 2.etg:

- Gang: 4,3 m<sup>2</sup>.
- Stue: 30,5 m<sup>2</sup>.
- Sov: 9,8 m<sup>2</sup>.
- Garderobe: 8,9 m<sup>2</sup>.
- Bad: 4,1 m<sup>2</sup>.
- Kjøkken: 9,3 m<sup>2</sup>.

- Ca. 3,1 m<sup>2</sup> går vekk i innvendige vegger.

Generelt:

Arealer utenfor boligen er ikke med i arealberegningen.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Kommentar: - I 2.etg. er enkelte dører ihht. tegninger.

- Deler av bad er bygget inn på sov 2.etg. ihht. tegninger.

- Det er ikke framvist tegninger for u.etg.

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift?

Ja  Nei

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja  Nei

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja  Nei

Kommentar: - Mindre vinduer i kjellerstue.

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

Dato	Til stede	Rolle
14.6.2023	Kristoffer Bjerk Hansen	Takstingeniør
	Christine Sofie Jakobsen Mathiesen	Kunde
	Rune Mathiesen	Kunde

## Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4601 BERGEN	124	446		0	730.3 m <sup>2</sup>	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

### Adresse

Tyrs vei 8 B

### Hjemmelshaver

Christine Sofie Jakobsen Mathiesen & Rune Mathiesen.

## Eiendomsopplysninger

## Beliggenhet

Områdebeskrivelse:  
Sentral og attraktiv beliggenhet i ett etablert boligområdet i Hetlevik.  
Beliggenhet med utsikt over nærområdet.  
Området er hovedsakelig bebygd med tilsvarende bebyggelse.

Kort vei til Vestkanten kjøpesenter, samt dagligvare butikk i gangavstand.  
Fine turmuligheter med bla Lyderhornsfjellet og Storavatnet i området.  
Mange idrettsanlegg/fritidstilbud som bla Vannkanten, Iskanten,  
Vadmyra idrettsanlegg, Olsvikhallen mm i området Bergen Vest,  
samtid skoler som Sandgøta Skole, Kjøkkelvik Skole, Olsvik Skole,  
Loddefjord Skole, Vadmyra Skole, Godvik Skole.  
Gode bussforbindelser med kort avstand/reisetid til Bergen sentrum.

## Loddefjord:

Loddefjord ligger i Laksevåg bydel i Bergen kommune, 9 kilometer vest  
for Bergen sentrum, og var tidligere en egen bydel. Loddefjord er en  
drabantby som vokste frem tidlig på 1970-tallet, og fremstår i dag som  
et tettbebygd område av næringsområder, blokker, rekkehus og villaområder  
med bydels- og kjøpesenteret Vestkanten som sentrum. Loddefjord holder  
Bergens eneste badeland, Vannkanten, og fikk i 2007 ny ishall.

## Akomstvei

Akomst eiendom via privat stikkvei.

## Tilknytning vann

Opplyst at eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger.

## Tilknytning avløp

Opplyst at eiendommen er tilknyttet offentlig avløp via private stikkledninger.

## Regulering

Eiendommen omfattes av kommunedelplan (65270000).

Planid: 65270000.

Saksnr: 201418880.

Planens navn: BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2030.

Type plan: Kommuneplanens arealdel.

Planstatus: Gjeldende plan (Endelig vedtatt arealplan) \*

Vedtak i kraft: 19.06.2019.

Eiendommen omfattes av reguleringsplan (40240000).

Planid: 40240000.

Planens navn: LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 1, HETLEVIKSHØYDEN.

Type plan: Eldre reguleringsplan.

Planstatus: Endelig vedtatt arealplan.

Vedtak i kraft: 02.10.1963.

Mer informasjon om reguleringsplan for aktuell eiendom:

[www.bergenskart.no/braplan](http://www.bergenskart.no/braplan)

## Annен informasjon:

Grunnkrets: Hetlevik.

Valgkrets: Vadmyra valgkrets.

Kirkessogn: Loddefjord.

## Om tomten

Tomten er foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med  
murer/bed, grøntarealer, div. prydbusker/beplantning og terrassedekke.

## Parkering

Opplyst at boligen har 2 parkeringsplasser, privat parkering.

## Heftelser

Ved et eventuelt salg/kjøp oppfordres kontroll av grunnboken for eventuelle heftelser på generelt grunnlag.

## Servitutter

En servitutt er en rettighet på en grunneiendom som begrenser grunneierens bruk av eiendommen. Servitutten kan være tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt kalles også foren heftelse på den eiendom den hviler.

Servitutter i grunn:

2003/42276-1/106 16.12.2003

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

Gjensidig ledn.rett m.v., med rett og plikt til vedl.hold

Elektriskekraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter

Best. om forvaltning og vedl.hold av fellesarealet

med påstående bygg/anlegg

Bestemmelse om gjerde

Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2003/42276-22/106 16.12.2003

BESTEMMELSE OM VEG

Best. om vedl.hold av felles vei

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE.

## Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
2 320 000	2008

## Kilder og vedlegg

### Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Gjennomgått	0	Nei
Plantegninger			Gjennomgått	0	Nei

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
- Tilbakeholdt eller ureiktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

- i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
- ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakt tiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
- iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.
- iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.
- v) **Tilstandsgrad TGiU:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

- i) Bad, vaskerom (våtrom)
- ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekerverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.
  - For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
  - Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperrer bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.
  - Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.
  - Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggmeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.
  - Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsessnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.
- Inspisering av yttertek er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenvå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegg til bad, utførte kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegradi: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## PERSONVERN

Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernklaring/](http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernklaring/)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernklaring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/NH1861>

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemnd.no](http://www.takstklagenemnd.no) for mer informasjon

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven, Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard 3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veileddning. Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens retningslinjer.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede veggger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan eller en bruksenhets er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM er bruksareal av primærdelen. Vegg mellom P-ROM måles som P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som S-ROM/målbart areal.
- Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

# Egenerklæring

Tyrs vei 8B, 5173 LODDEFJORD

19 Jun 2023

## Informasjon om eiendommen

Adresse	Postadresse	Enhetsnummer
Tyrs vei 8B	Tyrs vei 8B	

## Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie eller borettslag?

Ja       Nei

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

Ja       Nei

Når kjøpte du boligen?

Vi overtok eiendommen 01.05.2008

Har du selv bodd i boligen?

Ja       Nei

Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.

Vi har bodd sammenhengende i boligen siden mai 2008.

Husk på å inkludere garasje og eventuelt andre tilleggsbygninger når du svarer på spørsmålene i egenerklæringen.

## Informasjon om selger

### Hovedselger

Mathiesen, Christine Sofie

### Medselger

Mathiesen, Rune

## Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringsskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.



Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.

## Våtrom

**1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**2.1.1 Navn på arbeid**

Nytt arbeid

**2.1.2 Årstall**

2009

**2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?**

Faglært       Ufaglært

**2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Bad plan 1, rør i rør, nytt avløp, utvidet dusjnisje, helfliset bad.

**2.1.5 Hvilket firma utførte jobben?**

Rørleggeriet i Os

**2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?**

Ja       Nei

**2.2.1 Navn på arbeid**

Nytt arbeid

**2.2.2 Årstall**

2011

**2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført?**

Faglært       Ufaglært

**2.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Bad plan U og Vaskerom, rør i rør og nye avløp, helfliset bad.

**2.2.5 Hvilket firma utførte jobben?**

Murmester Tormod Grahl-Madsen as og Rørleggeriet i Os.

**2.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?**

Ja       Nei

## Tak, yttervegg og fasade

**3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?**



Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

## Kjeller

**5 Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?**

Ikke relevant for denne boligen.

**6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?**

Ja       Nei

**7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**8 Er det utført arbeid med drenering?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

## Elektrisitet

**9 Har det vært feil på det elektriske anlegget?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**10.1.1 Navn på arbeid**

Nytt arbeid

**10.1.2 Årstall**

2009

**10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?**

Faglært       Ufaglært

**10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

El-arbeid i boligen startet i 2009 i fbm. Bad plan 1, videre fortsatte det med oppdatering og nytt anlegg i kjeller og ved nytt kjøkken i 2013.

**10.1.5 Hvilket firma utførte jobben?**

BO Rør og Elektro as

**10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?**

Ja       Nei

## Rør

**11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannnettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?**



Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**13.1.1 Navn på arbeid**

Nytt arbeid

**13.1.2 Årstall**

2009

**13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?**

Faglært  Ufaglært

**13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

La inn rør i rør og skiftet avløpsrør.

**13.1.5 Hvilket firma utførte jobben?**

Rørleggeriet i Os

**13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?**

Ja  Nei

## Ventilasjon og oppvarming

**14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**16.1.1 Navn på arbeid**

Nytt arbeid

**16.1.2 Årstall**

2009

**16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?**

Faglært  Ufaglært

**16.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte**

Lagt til mekanisk ventilasjon i våtrom som egeninnsats.

## Skjevheter og sprekker



17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser?

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Sopp og skadedyr

---

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

20 Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?

Ikke relevant for denne boligen.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

22 Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?

Ikke relevant for denne boligen.

## Planer og godkjenninger

---

23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?

Ja  Nei

25.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

25.1.2 Årstall

2009

25.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

Faglært  Ufaglært

25.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Kjeller er tillagt kjellerstue og bad, utført av tømrer med fagbrev, Murmester Tormod Grahl-Madsen, Rørleggeriet i Os og El av BO rør og elektro as.

25.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Murmester Tormod Grahl-Madsen, Rørleggeriet i Os og BO rør og elektro as.

25.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

Ja  Nei

25.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen?

Ja  Nei  Nei, ikke søknadspliktig



**25 Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?**

Ja  Nei

**26 Er utleiedelen godkjent av kommunen?**

Ikke relevant for denne boligen.

**27 Er det utført radonmåling?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**28 Er det andre forhold av betydning eller sjanse for eiendommen eller nærområdet?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**29 Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?**

Ikke relevant for denne boligen.

**30 Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?**

Ikke relevant for denne boligen.

## Andre opplysninger

**31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Boligselgerforsikring

### Boligen selges med boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 92623662

# Egenerklæringsskjema

Name

**Mathiesen, Christine Sofie  
Jakobsen**

Date

**2023-06-19**

Name

**Mathiesen, Rune**

Date

**2023-06-19**

Identification

 **Mathiesen, Rune**

Identification

 **Mathiesen, Christine Sofie  
Jakobsen**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

## Egenerklæringsskjema


---

Signed by:

Mathiesen, Christine Sofie	19/06-2023	BANKID
Jakobsen	11:16:02	BANKID
Mathiesen, Rune	19/06-2023	
	11:32:17	

# ENERGIATTEST

Adresse	Tyrs vei 8B
Postnummer	5173
Sted	LODDEFJORD
Kommunenavn	Bergen
Gårdsnr	124
Bruksnro	446
Seksjonsnro	—
Andelsnro	—
Festenummer	—
Bygningsnro	139816943
Bruksnro	H0101
Merkenummer	c7030a37-dc0b-4566-81b0-3bae4c5ee683
Dato	14.06.2023



## Energimerket

angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

## Målt energibruk 11 142 kWh pr. år

Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi boligen har brukt de siste tre årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt:

11 142 kWh elektrisitet	0 kWh fjernvarme
0 liter olje/parafin	0 Sm³ gass
0 kg bio (pellets/halm/flis)	0 liter ved



BERGEN  
KOMMUNE

# PLANINFORMASJON

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling  
Plan- og bygningsetaten

Planinformasjon for gnr/bnr 124/446

Utlistet 13.06.2023

## Om rapporten

Opplysningene er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene der eiendommens utstrekning er sammenholdt med ulike arealplaners utstrekning (omkretser). Følgende plannivåer er testet:

- *gjeldende kommuneplans arealdel inkl. kommunedelplaner og kommunedelplaner under arbeid*
- *reguleringsplaner i vertikalnivå 'under grunnen', 'på grunnen', 'over grunnen' og 'på bunnen'*
- *reguleringsplaner under arbeid*

I den grad vektoriserte (geometriske) arealformålsflater, hensynsone, båndlegginger og restriksjoner eksisterer blant kartdataene er også disse testet og kvantifisert på eiendommen.

I tillegg til overnevnte testes eiendommens beliggenhet i forhold til noen aktuelle planrelaterte temaer som område for midlertidig tiltaksforbud og ulike typer støysoner. Videre testes også forekomster av gjeldende planer og planer under arbeid, samt godkjente tiltak (byggesaker) som ligger nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrenser.

Mer informasjon om angitte planer som berører eiendommen kan hentes i Bergen kommunes [digitale planregister](#).

Informasjon om plan- og byggesaker knyttet til eiendommen er tilgjengelig i kommunens nettbaserte [saksinnsynsløsning](#).

For øvrig er det lagt hyperkoblinger på arealplan-id'er (plannumre) og saksnumre for med dette kunne foreta direkteoppslag i nevnte informasjonssystemer.

Pålideligheten av analyseresultatene henger nøye sammen med eiendommens oppmålingskvalitet. Av denne grunn er utvalgt matrikkelinformasjon om eiendommen oppgitt innledningsvis. Legg her spesielt merke til arealkvalitet og eventuelle arealmerknader knyttet til eiendomsteig(ene). Mer informasjon om eiendommen i Kartverkets innsynsløsning [Se eiendom](#).

I tilfelle matrikkelenheten er part i et jordsameie (bruksameie) med andre matrikkelenheter eller matrikkelenheten har felles teig med annen matrikkelenhet, inngår arealet av felles teig(er) i analysen. Dersom matrikkelenheten er registrert som eier av del av annen matrikkelenhet (ikke jordsameie/bruksameie), inngår imidlertid ikke arealet av teig(er) til det registrerte realsameiet i beregningen.

## Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen

Teigid	Type	Snr	Hovedteig	Beregnet areal	Arealkvalitet	Arealmerknad	Inngår
260321475	Grunneiendom	0	Ja	730,3 m <sup>2</sup>	Sikker	-	Ja

## Dekningsgrad

Dekningsgrad refereres her til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også arealplaner som kun tangerer eiendommen vises i utlistingen.

### Reguleringsplaner på grunnen

PlanID	Plantype	Plannavn	Status	Ikrafttrådt	Saksnr	Dekningsgrad
<a href="#">40240000</a>	30	LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 1, HETLEVIKSHØYDEN	3 - Endelig vedtatt arealplan	02.10.1963		100,0 %
<a href="#">15680000</a>	30	LAKSEVÅG. GNR 122, 124, 125 OG 126, BJØRNDALSPOLLEN/HAAKONSVERN	3 - Endelig vedtatt arealplan	22.10.2001	<a href="#">200506590</a>	< 0,1 % (0,0 m <sup>2</sup> )

### Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen)

PlanID	Reguleringsformål	Dekningsgrad
<a href="#">15680000</a>	110 - Boliger	< 0,1 % (0,0 m <sup>2</sup> )

### Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom

Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Sjekk likevel kartet og planarkivsystem for punktrepresenterte planendringer .

### Kommuneplan

PlanID	Plannavn	Ikrafttrådt	Dekningsgrad
<a href="#">65270000</a>	KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018	19.06.2019	100,0 %

### Arealformål i kommuneplanen

PlanID	Arealstatus	Arealformål	Beskrivelse	Områdenavn	Dekningsgrad
<a href="#">65270000</a>	2 - Framtidig	1001 - Bebyggelse og anlegg	Ytre fortettingssone	Y	100,0 %

### Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen

PlanID	Hensynssonetype	Hensynsonenavn	Beskrivelse	Dekningsgrad
<a href="#">65270000</a>	KpStøySone	H220_13	Haakonsvern skytefelt - gul sone	100,0 %
<a href="#">65270000</a>	KpStøySone	H220_3	Vei støy - gul sone	4,0 %

### Temakart blågrønne strukturer

[Temakart sammenhengende blågrønne strukturer](#)

## Kommunedelplaner under arbeid

PlanID	Plantype	Plannavn	Saksnr	Dekningsgrad
<a href="#">65680000</a>	21	LAKSEVÅG. STRATEGISK PLANPROGRAM FOR LODDEFJORD	<a href="#">202220520</a>	100,0 %

## Planer i nærheten av eiendommen

PlanID	Type	Plannavn	Saksnr
<a href="#">6080000</a>	30	LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 12, 34 MFL., HETLEVIK	
<a href="#">4920000</a>	30	LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 65, HETLEVIK, BJØRNHEIM	

## Andre opplysninger

Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.



## Planinformasjon

Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte betydning for eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidige planer.

Denne informasjonen ikke er uttømmende, og at det gjøres oppmerksom på at det kan være feil i datagrunnlaget.

Noen plankart har også en dårlig oppløsning og er av eldre kvalitet og inneholder heller ikke tegnforklaring til fargebruken. For å unngå feiltolkning bør det for nærmere oppklaring tas kontakt med seksjon for arealinformasjon ved Plan- og bygningsetaten.

### Plannivåene

De etterfølgende plannivåene vedtas av Bergen bystyre, kun reguleringsplan gir rettsvirkning til ekspropriasjon, med virkning i 10 år regnet fra kunngjøring av bystyrets vedtak.

### **Kommuneplan**

Kommuneplanens arealdel er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen brukes for å vise områder der kommunen ønsker en spesiell planinnsats på kommunedelplan- og detaljplannivå, og til å illustrere arealer som er viktige å forvalte på bestemte måter.

Arealdelen inngår i kommuneplanens langsiktige del. Den skal ta utgangspunkt i kommuneplanens overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Arealdelen skal samtidig legges til grunn for og sikre gjennomføringen av de nasjonale og regionale retningslinjene for arealpolitikken.

Kommuneplanens arealdel er rettslige bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av Plan- og bygningsloven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av planen. Kommuneplanen skal opp til kommunestyret til vurdering i gjennomsnitt hvert fjerde år. Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, KPA 2018. Arealplan-ID 65270000 ble vedtatt i Bergen bystyre onsdag 19.juni 2019.

Les mer her:

<https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001>

### **Kommunedelplan**

Kommunedelplanene er en del av kommuneplanens arealdel, men kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område som tettsted, kystsonen eller et bestemt tema med tilhørende kartdel med bestemmelser. En kommunedelplans arealdel har formelt samme innhold, behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan.

I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen av kart og bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse.

### **Reguleringsplan**

Hensikten med reguleringsplan, er å fastsette mer i detalj hvordan grunnen innenfor planens begrensningsslinje skal nyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon. Reguleringsplan består av ett eller flere kart med eventuelle tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål, hver for seg eller i kombinasjon, eventuelt i rekkefølge.

Planen gjelder på ubestemt tid inntil den blir endret eller opphevet. Imidlertid kan ny arealdel til kommuneplan sette rettsvirkningene av reguleringsplanen helt eller delvis til side. En reguleringsplan vil virke fremover i tid slik at den bare fanger opp nye tiltak og ny/endret bruk av arealer.



BERGEN  
KOMMUNE

# Reguleringsplan på grunnen - oversikt



Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Plan- og bygningsetaten

Målestokk: 1:1000

Dato: 13.06.2023


Gnr/Bnr/Fnr: 124/446/0/0

Adresse: Tyrs vei 8B

Dette kartet gir en oversikt over planområdene til de reguleringsplanene som berører eiendommen på grunnen. Mer detaljert informasjon om den enkelte plan finner du på de neste sidene i denne rapporten. Kartene viser status ved produksjonsdato. For fullstendig, og oppdatert, oversikt over gjeldene plansituasjon søk på eiendommen i vårt planregister <https://www.arealplaner.no/bergen4601>

Følgende reguleringsplaner på grunnen berører eiendommen:

15680000, 40240000





BERGEN  
KOMMUNE

# Reguleringsplan på grunnen

Arealplan-ID: 40240000

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Plan- og bygningsetaten

Målestokk: 1:1000

Dato: 13.06.2023


Gnr/Bnr/Fnr: 124/446/0/0

Adresse: Tyrs vei 8B



For fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se <https://www.arealplaner.no/bergen4601>

Eiendomsmarkering







BERGEN  
Kommune


# Kommuneplanens arealdel

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling  
Plan- og bygningsetaten Arealplan-ID: 65270000  
Målestokk: 1:1000 Gnr/Bnr/Fnr: 124/446/0/0  
Dato: 13.06.2023 Adresse: Tyrs vei 8B



For fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se <https://www.arealplaner.no/bergen4601>

Eiendomsmarkering (1)



## Tegnforklaring for kommuneplan



Arealformålsgrense

### KPA2018 Arealformål



Angitthensyn kulturmiljø



Ytre fortettingssone



Sikringsone



Øvrig byggesone



Støysone gul



Støysone rød



BERGEN  
KOMMUNE

# Basiskart

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling


Plan- og bygningsetaten

Målestokk v/A4: 1:500

Dato: 13.06.2023

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 124/446/0/0

Adresse: Tysr vei 8B, 5173 LODDEFJORD



— Eiendomsgrense - sikker

- - - Eiendomsgrense - usikker

■ Bygning

▨ Registrert tiltak bygg

■ Fredet bygg

----- Registrert tiltak anlegg

■■■ Kulturminne

---- Gangveg og sti

--- Traktorveg

● InnmåltTre

● ● Allé

● ● Hekk

● EL belysningspunkt

⚡ EL Nettstasjon

○ Ledning kum

● Mast

⚡ Skap

— Høydekurve

△ Fastmerker