

# Tilstandsrapport

 Enderekkehus

 Harald Sæveruds veg 31 D, 5237 RÅDAL

 BERGEN kommune

 gnr. 39, bnr. 532, snr. 26

**Sum areal alle bygg: BRA: 126 m<sup>2</sup> BRA-i: 105 m<sup>2</sup>**



Befaringsdato: 10.06.2024

Rapportdato: 17.06.2024

Oppdragsnr.: 20932-1942

Referansenummer: NE3045

Autorisert foretak: Bang Takst AS

Sertifisert Takstingeniør: Patrick Bang



 **BANG  
TAKST<sup>A</sup>**  
Ingeniør & Takstmann



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdatoen, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.  
For eiendomsoverdragelser fra 1.1.2024, må selger sørge for at areal i rapporten er oppdatert og følger ny bransjestandard for areal.  
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å oppdre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## Bang Takst AS

Bang Takst AS eies av Patrick Bang som har bakgrunn som byggingeniør med senere takstdannning fra NITO/NEAK og sertifisering i Norsk Takst.

Selskapet tilbyr tjenester som:

- Tilstandsrapport etter ny forskrift
- Verdi- og lånetakst
- Reklamasjonsrapporter
- Bistand på visning, ferdigbefaring m.m.

Med over ti års erfaring som bla. rådgivende ingeniør og byggeleder er selskapet opptatt av å levere serviceinnstilt kvalitetsarbeid for alle type kunder.



Rapportansvarlig

A handwritten signature in blue ink that reads "Patrick Bang".

Patrick Bang  
Uavhengig Takstingeniør  
post@bangtakst.no  
979 16 572



# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av veggger eller andre bygningsdeler. I vegg mot vårom og rom under terreng kan det børres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsök.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbredet.

## Vurdering mot byggeår

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

**BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)**

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, annex, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planlösning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om fare for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr 10 000

Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000

Tiltak over kr 300 000

# Beskrivelse av eiendommen

## TAKSTOBJEKTET

Enderekkehus oppført over to etasjer samt kaldloft og garasje.  
Terrasse på 50,5 m<sup>2</sup>.  
Altan på 6,0 m<sup>2</sup>.

## STANDARD

Boligen har normal standard i forhold til alder og tidspunkt for moderniseringer.

## EGENSKAPER

Eldre konstruksjoner/deler har sitt utgangspunkt i eldre forskrifter og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. En rekke av boligens egenskaper må forventes å være dårligere iht. dagens byggeforskrifter og krav. Dette gjelder bla. tetthet, varmeisolering og ventilasjon. Det må forventes fremtidig vedlikehold på eldre bygningsdeler hvor levetiden begynner å gå ut.

## BESKRIVELSE - BYGGEMÅTE

### Byggegrunn/fundamentering:

Fundamentert på antatt faste masser av spengstein/kult. Ringmur, såle og fundamenter i betongkonstruksjoner. Gulvet er antatt støpt på EPS (lastbærende isolasjon) og dampspærre. Boligen er oppført over bakkenivå og terrenget rundt bygget er planert. Det er drenerende masser rundt boligen.

### Yttervegger:

Isolert trekonstruksjon med liggende, dobbelfalset kledning.

### Tak:

Saltak med tresperrer. Taktekking med sutaksplater, lekter og takstein av betong. Takrenner og nedløp i plast.

### Etasjeskillere:

Etasjeskillere av trebjelkelag.

## BESKRIVELSE - INNVENDIG

### 1. etasje:

Gang/kontor (20,5 m<sup>2</sup>)  
Fliser på gulv, malte plater på veggger og takplater i himling.  
Innfelte spotter.  
Utgang til hage/terrasse.  
Garderobeskap.

### Bad (5,6 m<sup>2</sup>)

Keramiske fliser på gulv (m/kontaktplast på gulv utenfor dusjene), keramiske fliser på veggger og takplater i himling.  
Se egen beskrivelse av utstyr og innredning.

### Vaskerom (3,7 m<sup>2</sup>)

Belegg på gulv, malte plater på veggger og i himling.  
Se egen beskrivelse av utstyr og innredning.

### Soverom 1 (10,3 m<sup>2</sup>)

Laminat på gulv, malte panelbord på veggger og takplater i himling.  
Garderobeskap.

### Garasje (19,7 m<sup>2</sup>)

Betonngulv, plater på gulv og veggger.  
Sikringsskap.

### 2. etasje:

### Stue (28,1 m<sup>2</sup>)

Laminat på gulv, malte plater på veggger og takplater i himling. Innfelte spotter.  
Utgang til altan.  
Ildsted.

### Kjøkken (14,0 m<sup>2</sup>)

Laminat på gulv, malte plater på veggger og takplater i himling.  
Se egen beskrivelse av kjøkkeninnredning.

### Soverom 2 (10,9 m<sup>2</sup>)

Laminat på gulv, malte panelbord på veggger og takplater i himling.  
Garderobeløsning.

### Soverom 3 (7,0 m<sup>2</sup>)

Laminat på gulv, malte panelbord på veggger og takplater i himling.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

Vann- og avløpsrør av plast.  
Rør-i-rør.  
Fjernvarme.  
Mekanisk ventilasjon.  
Sikringsskap med automatsikringer.

## OPPVARMING

Boligen blir oppvarmet med en vedovn i stue. Forøvrig oppvarming med vannbåren varme i alle gulv i 1. etasje, foruten i garasje. I tillegg er det radiatorer på kjøkken, begge soverom, samt i stue.

## PARKERING

Seksjonen har egen biloppstillingsplass og garasje. I tillegg er det gjesteparkering på felles tomt.

## Arealer

[Gå til side](#)

## Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)


# Beskrivelse av eiendommen

Lovlighet


[Gå til side](#)

# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader



## Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

## Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på [www.norsktakst.no](http://www.norsktakst.no).

Det er ikke gitt kostnadsestimat for bygningsdeler som er vurdert som TG2 i denne rapporten. Dette settes kun for bygningsdeler som er vurdert som TG3. Forskrift til ny avhendingslov krever kun at det settes kostnadsestimat for sistnevnte.

Egenerklæringsskjema er ikke kontrollert.

Byggesak er ikke kontrollert. Rommene i denne rapporten er beskrevet ut i fra bruken på befaringstidspunktet. En må være oppmerksom på at dette kan avvike fra hva disse opprinnelig er omsøkt som.

Opplysninger om oppgradering/modernisering i leilighet/bygg er hentet fra eiendomsverdi.no, med forbehold om evt. feil opplysninger.

Eier av takstobjektet må selv gå gjennom denne rapport og straks melde fra hvis noen av opplysningene ikke er korrekte, eller relevante opplysninger eier har kjennskap til som burde vært opplyst.

Besiktigelse er foretatt med de begrensninger som følger av at bygningen er innredet/utstyrt.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Enderekkehus

#### ! **TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK**

- ! Utvendig > Taktekking [Gå til side](#)
- ! Utvendig > Takkonstruksjon/Loft [Gå til side](#)
- ! Utvendig > Vindu på soverom i 1. etasje [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Radon [Gå til side](#)
- ! Våtrrom > 1. etasje > Bad (5,6 m<sup>2</sup>) > Overflater vegg og himling [Gå til side](#)
- ! Våtrrom > 1. etasje > Bad (5,6 m<sup>2</sup>) > Overflater Gulv [Gå til side](#)

# Sammendrag av boligens tilstand

! Våtrom > 1. etasje > Bad (5,6 m<sup>2</sup>) > Sluk, membran og tettesjikt [Gå til side](#)

! Våtrom > 1. etasje > Bad (5,6 m<sup>2</sup>) > Sanitærutstyr og innredning [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Sentralstøvsuger [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg [Gå til side](#)

## ! TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARA TILTAK

! Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger [Gå til side](#)

# Tilstandsrapport

## ENDEREKKEHUS



### Byggeår

2005

### Kommentar

Kilde: Eiendomsverdi.no

### Standard

Boligen har normal standard i forhold til alder og tidspunkt for moderniseringer.

### Vedlikehold

Boligen er jevnlig vedlikeholdt.

## UTVENDIG

### ! TG 2 Taktekking

Taktekking med sutak, lekter og betongtakstein.

#### Merk:

En del mose/begroing på tak som bør fjernes (normalt vedlikehold).

#### Vedr. levetid:

Vindskier og dekkbord har en normal brukstid på 15 til 25 år.

Betongtakstein har en normal en brukstid på 30 til 60 år.

Pga. nedbørsmengdene på vestlandet må det påregnes en kortere reell levetid, normalt sett mellom ca. 30-40 år.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:
  - En del mose/begroing på tak.

### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

- Det anbefales å fjerne mose/begroing. Det bør også gjøres en taksjekk i den forbindelse.



### ! TG 1 Nedløp og beslag

Takrenner og nedløp i plast.

Evt. drypp fra skjøter er ikke kontrollert (oppholdsvær på befaringstidspunktet).

# Tilstandsrapport

Vedr. levetid:  
Takrenner og nedløp i plast har en normal brukstid på 20-30 år.

## ! TG 1 Veggkonstruksjon

Isolert trekonstruksjon med liggende, dobbelfaset kledning.

Merk at bygget er oppført etter byggforskrifter som gjaldt for oppføringsåret, som vil avvike fra dagens krav/anbefalinger.

## ! TG 2 Takkonstruksjon/Loft

Takkonstruksjon med tresperrer. Innvendig inspisert fra kaldloft.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  - Fuktskjolder i tak i overgang mot nabo.

### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

- Overvåk tilstanden. Det anbefales å gjøre en kontroll av tak mtp. mose/begroing, hvor dette forholdet også bør undersøkes nærmere. Merk at det ikke ble registrert fuktverdier ved stikkprøver med fuktindikator.



## ! TG 1 vinduer

Vinduer med 2-lags isolerglass i fabrikkmalte trekarmer.

Merk:

Noe malingsavskalling på enkelte glasslister. Normalt vedlikehold/maling må påregnes.

# Tilstandsrapport



## ! TG 2 Vindu på soverom i 1. etasje

Se kommentarer under avvik.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:
  - Skade på vindu i 1. etasje.

### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:
  - Det bør gjøres lokal reparasjon, hvis mulig. Evt. må vindu skiftes ut.



## ! TG 1 Dører

Ytterdør med huntonitt dørblad og 2-lags cotswold glass.  
Elektronisk dørlås fra Yale Doorman.


Sidehengslede balkongdører med 2-lags isolerglass i fabrikkmalte trekarmer.

Malt dør til garasje.

### Merk:

Noe irr på hengsler. Det er monert katteluke i dør til garasje.

# Tilstandsrapport



## ! TG 2 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Vestvendt altan på 6,0 m<sup>2</sup> med utgang fra stue.

Terrassebord med riller og rekksverk med liggende bordkledning.

Terrassebord fra 2019.

Rekkverkshøyde ble målt til 0,91 meter.

Terrasse på 50,5 m<sup>2</sup> i bakkant av boligen.

### Vurdering av avvik:

- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekksverkshøyder.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke krav om utbedring av rekksverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

### Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

## INNVENDIG

### ! TG 1 Overflater

Observasjoner:

Normal bruksslitasje i forhold til alder på overflater.

Oppgraderinger:

- Gulv i stue og kjøkken ble skiftet i 2019. Det ble også malt flere veggger i boligen i den forbindelse.

Kommentar:

Overflater er en skjønnsmessig vurdering og TG er vurdert ut fra om det er skader/større slitasje på overflatene. Stedvis noe hakk og merker, hull i veggger etter bilder, misfarging på gulv etter tepper og lignende må forventes i en brukt bolig. Det ble ikke flyttet på tunge møbler etc.

Se sammendrag for beskrivelse av overflater i boligen.

# Tilstandsrapport

## ! TG 1 Etasjeskille/golv mot grunn

Etasjeskillere av trebjelkelag.

Støpt gulv på grunn av betong i byggets kjeller.

Gulvet er antatt støpt på EPS (lastbærende isolasjon) og dampsperrer av aldringsbestandig plast.

## ! TG 2 Radon

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

### Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

### Konsekvens/tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

## ! TG 1 Pipe og ildsted

Pipe:

Stålpipe. Utvendig beslått over tak.

Ildsted:

Rentbrennende ildsted med glassfront.


Merk:

Noe rust på røykrør.



## ! TG 1 Innvendige trapper

Tretrapp med teppe i trinn og spilerekkerkverk. Fabrikkmalt utførelse.



# Tilstandsrapport

## ! TG 1 Innvendige dører

Hvite, formpressede innerdører.

## VÅTROM

### 1. ETASJE > BAD (5,6 M<sup>2</sup>)

#### Generell

Keramiske fliser på gulv (m/kontaktplast på gulv utenfor dusjsone), keramiske fliser på veggger og takplater i himling.

Inneholder:

Baderomsmøbel med slette fronter, heldekkende servant og ett-greps blandebatteri, speilskap med belysning, vegghengt toalett og dusjnisje med innfellbar glassvegg samt dusjgarnityr med hånddusj. Det er også opplegg for badekar på badet.

Baderomsmøbel og speilskap fra 2019.

### 1. ETASJE > BAD (5,6 M<sup>2</sup>)

## ! TG 2 Overflater veggger og himling

Det ble gjort visuell inspeksjon av overflater.

Merk:

Hull i en flis over opplegg for badekar (etter tidligere innfesting av dusjstang). Hull er silikonert igjen og vurderes ikke for å utgjøre noen spesiell risiko.

#### Vurdering av avvik:


- Det er påvist andre avvik:

- Dør med ikke fuktbestandige materialer i våsonen (dusjsonen).

#### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

- Det vurderes ikke for å være behov for tiltak per i dag, men en må være oppmerksom på evt. fuktsvelling og vise forsiktighet med vannsøl.



### 1. ETASJE > BAD (5,6 M<sup>2</sup>)

## ! TG 2 Overflater Gulv

Det ble gjort visuell kontroll av overflater samt kontroll av bom (hulrom under fliser). Fallforhold ble kontrollert med høydelaser og enkel dusjtest. Se kommentarer under avvik.

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Usikker løsning vedr. kontaktplast/maling på fliser. Risiko for avskallinger etc. på sikt. Merk at løsningen har fungert frem til nå i følge eier.

#### Konsekvens/tiltak

- Våtrommet fungerer med dette avviket.

# Tilstandsrapport

## 1. ETASJE > BAD (5,6 M<sup>2</sup>)

### ! TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Plastsluker m/klemring (skjult). Antatt smøremembran

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

#### Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

## 1. ETASJE > BAD (5,6 M<sup>2</sup>)

### ! TG 2 Sanitærutstyr og innredning

Sanitærutstyr og innredning er visuelt kontrollert. Se kommentarer under avvik.

#### Vurdering av avvik:

- Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget systerne.

#### Konsekvens/tiltak

- Ved implementering av innebygget systerne var det ikke krav om lekkasjesikring, konstruksjonen bør jevnlig observeres.

## 1. ETASJE > BAD (5,6 M<sup>2</sup>)

### ! TG 1 Ventilasjon

Mekanisk ventilasjon med tilluft via luftespalte under dør. Avtrekksventil i himling.

## 1. ETASJE > BAD (5,6 M<sup>2</sup>)

### ! TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det ble foretatt hulltaking fra tilliggende rom mot dusjsone, uten å avdekke unormale fuktforhold både ved visuell inspeksjon og fukt måling.



## 1. ETASJE > VASKEROM (3,7 M<sup>2</sup>)

### Generell

Belegg på gulv, malte plater på veggger og i himling.

#### Inneholder:

Utslagsvask, veggengt blandebatteri, opplegg for vaskemaskin samt fordelerskap til rør-i-rør og vannbåren varme. Plastsluk og avtrekksventil i himling.

## 1. ETASJE > VASKEROM (3,7 M<sup>2</sup>)

### ! TG 1 Overflater veggger og himling

# Tilstandsrapport

Det ble gjort visuell inspeksjon av overflater uten å avdekke avvik utover normal brukslitasje.

## 1. ETASJE > VASKEROM (3,7 M<sup>2</sup>)

### ! TG 1 Overflater Gulv

Det ble gjort visuell kontroll av overflater samt kontroll av bom (hulrom under fliser). Fallforhold ble kontrollert med høydelaser. Tilfredsstillende fallforhold/nivåforskjell mellom sluk og dørterskel.

## 1. ETASJE > VASKEROM (3,7 M<sup>2</sup>)

### ! TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

Plastsluk med vinylbelegg/klemring.

## 1. ETASJE > VASKEROM (3,7 M<sup>2</sup>)

### ! TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Sanitærutstyr og innredning er visuelt kontrollert uten å avdekke avvik utover normal brukslitasje.

## 1. ETASJE > VASKEROM (3,7 M<sup>2</sup>)

### ! TG 1 Ventilasjon

Mekanisk ventilasjon med tilluft via luftespalte under dør. Avtrekksventil i himling.

## 1. ETASJE > VASKEROM (3,7 M<sup>2</sup>)

### ! TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det ble foretatt kontroll med fuktprobe, uten å avdekke unormale fuktforhold.

## KJØKKEN

## 2. ETASJE > KJØKKEN (14,0 M<sup>2</sup>)

### ! TG 1 Overflater og innredning

Kjøkkeninnredning fra Epoq med glatte fronter, benkeplate i laminat og underlimt stålmaskin med skyllebord og ett-greps blandebatteri med uttrekksfunksjon. Skvettplater over deler av benkeplate. LED-belysning under overskap.

Integretede hvitevarer:

- Komfyr
- Induksjonstopp
- Oppvaskmaskin
- Kjøleskap med frysedel.

Komfyr fra Siemens. Oppvaskmaskin og kjøleskap fra Gram.

Veggengent ventilator.

Det er montert lekkasjestopper (Aquastop) under oppvaskkum.

Årstall: 2019

Kilde: Tidligere salgsoppgaver

# Tilstandsrapport



## 2. ETASJE > KJØKKEN (14,0 M<sup>2</sup>)

### ! TG 1 Avtrekk

Veggengent ventilator. Det ble gjort funksjonstest av ventilator uten å avdekke avvik med avtrekk.

## TEKNISKE INSTALLASJONER


### ! TG 1 Vannledninger

Vannforsyningssrør av PEX-rør (rør-i-rør system)  
Stoppekran og fordelerskap er plassert på vaskerom. Denne ble funksjonstestet uten avvik.

Utvendig vannuttak.

Merk:

Rørkurser bør merkes.



### ! TG 1 Avløpsrør

Avløpsrør av plast.

### ! TG 1 Ventilasjon

Mekanisk ventilasjon, med avtrekk på bad, vaskerom og kjøkken, samt diverse ventiler.

Aggregat er plassert på kaldloft.

Merk at anlegget er fra byggeår. Restlevetid på motor etc. er ukjent.

# Tilstandsrapport



## ! TG 2 Sentralstøvsuger

Sentralstøvsuger fra Villavent, plassert i garasje. Uttak i hver etasje.

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner.



## Varmtvannstank

Det er ikke varmtvannstank i boligen. Boligen får varmtvann via fjernvarme.

## ! TG 1 Vannbåren varme

Vannbåren varme i alle gulv i 1. etasje, foruten i garasje. I tillegg er det radiatorer på kjøkken, begge soverom, samt i stue.

Ny pumpe for vann/varme i 2019, montert av AOG. Det ble også foretatt div. service/rens av pumpe i 2022.

Anlegget er ikke funksjonstestet.



# Tilstandsrapport

## ! TG 2 Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningsakkreditert har ikke kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

### ELEKTRISK ANLEGG

Sikringsskap er plassert i garasje.

Automatsikringer (jordfeilautomater).

Automatisk strømmåler m/fjernavlesning, montert i 2021.

Elbillader i garasje fra 2019.

Sikringsskapet inneholder hovedsikring på 40A, 1 kurs på 20A, 8 kurser på 16A og 2 kurser på 10A.

### BELYSNING

Vanlig belysning og spotter (se rombeskrivelse).

Merk:

Varmekilder er ikke funksjonstestet.

### Spørsmål til eier

1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.

Fra byggeår.

2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?

Ukjent

3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?

Ja

Eksisterer det samsvarserklæring?

Nei

4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?

Nei

5. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?

Nei

6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i bolagens elektriske anlegg?

Nei

### Generelt om anlegget

7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank

Nei

8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?

Nei

### Inntak og sikringsskap

9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

Nei

10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

Ja

11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

Ja Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg anbefaler at det blir foretatt regelmessig ettersyn av det elektriske anlegget hvert tiende år. Det

# Tilstandsrapport

er ukjent om det er foretatt tilsyn i de senere år.

Ved arbeid utført på elektrisk anlegg etter 1999, eller for endringer på anlegg fra før 1999 skal samsvarserklæring foreligge iht. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Det er ikke fremvist samsvarserklæringer for anlegget (TG2 iht. forskrift til ny avhendingslov).

På bakgrunn av nevnte forhold anbefales det å foreta en utvidet kontroll av anlegget.

## Generell kommentar

Vedr. vurdering av elektrisk anlegg:

El-anlegget er kun enkelt vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde. Ved salg anbefales det alltid inspeksjon av autorisert elektriker. Eier av boligen har ansvaret for at det elektriske anlegget til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger.

Elektriske installasjoner er i dag strengt regulert med tekniske krav til installasjonene og kompetansekrav til de som skal utføre arbeidet. Det er bare fagfolk som har de nødvendige kvalifikasjonene etter forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk kontroll.

Merk at takstmann ikke har elektrofaglig kompetanse. På generelt grunnlag anbefales det utvidet kontroll av el-anlegg ved eierskifte. Ved nærmere ettersyn av autorisert personell kan det forekomme avvik og kostnader til utbedring som ikke vil bli oppdaget ved en forenklet gjennomgang iht. NS3600 (forskrift til ny avhendingslov).

Det tas forbehold om skjulte feil/mangler på el. anlegg. Dersom det ikke foreligger dokumentasjon på ombygging/endring av el.anlegg må kjøper ta en viss risiko vedr. overnevnte forhold.



## ! TG 1 Branntekniske forhold

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Røykvarsle og brannslukningsapparat.

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slukningsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange.

Teknisk anlegg er ikke funksjonstestet på befaring, det er heller ikke opplyst om problemer ved tekniske anlegg eller funksjoner i boligen.

Brannprosjektering/dokumentasjon på brannsikkerhet er ikke mottatt/kontrollert.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?

**Nei**

2. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?

**Nei**

3. Er det skader på røykvarsle?

**Nei**

# Tilstandsrapport

## TOMTEFORHOLD

### Byggegrunn

Fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/grov pukk på fjell.

Det er ikke gjort nærmere undersøkelser av grunnforhold. Det settes ikke tilstandsgrad på byggegrunn iht. NS3600.

### TG 1 Drenering

Tilbakefyllt med antatt selvdrenerende masser av sprengstein/kult.

Det er ikke gjort nærmere undersøkelser av drenering. Vurdering er basert på alder.

### TG 1 Grunnmur og fundamenter

Grunnmur, såle og fundamenter i plasstøpt betong.

### TG 0 Terrengforhold

Det ble ikke avdekket unormale terrengforhold. Evt. stående vann på eiendommen er ikke kontrollert, da det var oppholdsvær på befaringsdagen.

### TG 1 Utvendige vann- og avløpsledninger

Utvendige vann- og avløpsledninger fra rundt byggeår.

Vurdering er utelukkende gitt på bakgrunn av alder.

# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjeheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i bygtekniisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheden(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheden(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheden(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheden(e)
Gulvareal (GUA)	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).  Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.  GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

# Arealer

## Enderekkehus

### Ny arealstandard

Etasje	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)	Ikke måleverdig areal (ALH)	Gulvareal (GUA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)				
1. etasje	43	21		64	51		64
2. etasje	62			62	6		62
Loft							
<b>SUM</b>	<b>105</b>	<b>21</b>			<b>57</b>		<b>126</b>
<b>SUM BRA</b>	<b>126</b>						

### Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
1. etasje	Gang/kontor (20,5 m <sup>2</sup> ), Bad (5,6 m <sup>2</sup> ), Vaskerom (3,7 m <sup>2</sup> ), Soverom 1 (10,3 m <sup>2</sup> )	Garasje (19,7 m <sup>2</sup> )	
2. etasje	Stue (28,1 m <sup>2</sup> ), Kjøkken (14,0 m <sup>2</sup> ), Soverom 2 (10,9 m <sup>2</sup> ), Soverom 3 (7,0 m <sup>2</sup> )		
Loft	Kaldloft (ikke målbart areal)		

### Kommentar

Arealer er oppmålt på stedet med laser.

Merk:

Innvendige veggger utgjør ca. 3,7 m<sup>2</sup> av bruksarealet i 1. etasje.

Innvendige veggger utgjør ca. 2,2 m<sup>2</sup> av bruksarealet i 2. etasje

Oppgitte romarealer er inkludert areal som opptas av innebygde skap/garderobeskap.

### TAKHØYDER

1. etasje: ca. 2,41 meter (målt i gang).

2. etasje: ca. 2,41 meter (målt i stue)

### GENERELT

Arealer i ovenstående tabell kan ikke summeres for å kontrollere BRA, da innvereggger, sjakter etc. ikke er medregnet i disse arealene. BRA er avrundet til nærmeste hele tall iht. takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør hvordan det skal kategoriseres. Dette betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM avhengig av bruken. I enkelte tilfeller kan det også være tvil om hvilken kategori rommet faller inn under, og da må det utvises skjønn. Bruk i strid med byggteknisk forskrift og/eller manglende godkjenning for den aktuelle bruken vil ikke ha betydning for takstmannens valg. Boligen har en utforming som gjør at det kan forekomme noe avvik. Veggareal mellom garasje og hoveddel er stipulert.

### Lovlighet

#### Byggetegninger

Kommentar:

**Brannceller**

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift?

Ja  Nei

**Nyere håndverkstjenester**

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja  Nei

**Krav for rom til varig opphold**

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja  Nei

Kommentar:

**Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM**

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veilederingen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvik fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

	P-ROM( m <sup>2</sup> )	S-ROM( m <sup>2</sup> )
Enderekkehus	105	21

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

Dato	Til stede	Rolle
10.6.2024	Patrick Bang	Takstingeniør
	Therese Wally Sandnes	Kunde

## Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4601 BERGEN	39	532		26	11873.1 m <sup>2</sup>	Tomtearealet er basert på oppgitt areal i matrikkelen.	Eiet

## Adresse

Harald Sæveruds veg 31 D

## Hjemmelshaver

Sandnes Therese Wally

## Eiendomsopplysninger

### Beliggenhet

Boligen er sentral beliggende med meget gode solforhold i et hyggelig, etablert sameie på Råstøl.

Råstøl har i de siste 20 årene blitt bygget ut med ulike prosjekter med spennende arkitektur. Her er det noe for alle og enhver, og i hovedsak er det bygget familieboliger. Området er i dag derfor meget populært blant barnefamilier. Her er det kort vei til flere barnehager og skoler, Lagunen, Bybanen og ikke minst de store arbeidsplassene på Sandsli og Kokstad.

Boligen er en del av Vindharpeslåtten sameie, som er et pent opparbeidet sameie med rolige gatetun og flere lekeområder. Det er flere jevnaldrende barn i området, og et godt, etablert miljø naboene imellom.

### Adkomstvei

Adkomst via offentlig vei.

### Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

### Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

### Regulering

Eiendommen er omfattet av:

Kommuneplanens arealdel:

BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2030

Eldre reguleringsplan:

YTREBYGDA. GNR 39, 119 OG 120, RÅSTØLEN

Øvrige reguleringsmessige forhold er ikke kontrollert. For ytterligere informasjon kan man kontakte kommunen eller besøke [www.bergenskart.no/braplan](http://www.bergenskart.no/braplan).

### Om tomten

Felles eiet tomt på 11 873,1 m<sup>2</sup> opparbeidet med interne veier, beplantning samt parkeringsareal.

Boligen del av tomten er opparbeidet med terrasse på 50,5 m<sup>2</sup> på baksiden mot vest samt bed/beplantning. Frittstående bod v/terrasse.

## Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
4 800 000	2019

# Kilder og vedlegg

## Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Eiendomsverdi.no		Innhenting av generelle opplysninger ifb. med tidligere omsetninger av aktuell bolig, samt generell informasjon.	Gjennomgått	0	Nei
Opplysninger fra eier.		Eier har gitt generelle opplysninger om boligen/eiendommen.	Gjennomgått	0	Nei
Bergenskart.no		Innhenting av kommunal info.	Gjennomgått	0	Nei
Bilder fra befaring		Lagret internt for dokumentasjon.	Gjennomgått	0	Nei
Seeiendum.no			Gjennomgått	0	Nei

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
- Tilbakeholdt eller ureiktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakt tiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterkt slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

- i) Bad, vaskerom (våtrum)
- ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekksverkhøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.
  - For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
  - Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperrer bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.
  - Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrum), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrum og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.
  - Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggmeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.
  - Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsessnivå 1 med få unntak (våtrum og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.
- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenvå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- Utvidet fuktøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i riskoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegg til bad, utførte kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegradi: Forventet nedslitning av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede veger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.
- I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veileddningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veileddningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategorier.
- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veileddningen til disse.

## PERSONVERN

Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktaakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/NE3045>

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemnd.no](#) for mer informasjon

# Egenerklæring

Harald Sæveruds veg 31D, 5237 RÅDAL

13 Jun 2024

## Informasjon om eiendommen

**Adresse**

Harald Sæveruds veg 31D

**Postadresse**

Harald Sæveruds veg 31D

**Enhetsnummer**

## Opplysninger om selger og salgsobjekt

**Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?**

Ja       Nei

**Når kjøpte du boligen?**

01.08.2019

**Har du selv bodd i boligen?**

Ja       Nei

**Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.**

Har bodd i boligen fra 01.08.2019

**Har du kjennskap til feil / eller mangler ved boretslagets/sameiets fellesområder, som for eksempel garasje, ønsker vi at du oppgir dette når du svarer på spørsmålene i egenerklæringen.**

**Informasjon om eksisterende husforsikring**

Fremtind Forsikring AS-70

## Informasjon om selger

**Hovedselger**

Sandnes, Therese Wally

## Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringsskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.



## Våtrøm

1 **Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

2 **Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Tak, yttervegg og fasade

3 **Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

4 **I din leilighet, er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Kjeller

5 **Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

6 **Har leiligheten kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?**

Ja  Nei

8 **Er det utført arbeid med drenering?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Elektrisitet

9 **Har det vært feil på det elektriske anlegget?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

10 **Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

10.1.1 **Navn på arbeid**

Nytt arbeid

10.1.2 **Årstall**

2019



10.1.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

Faglært       Ufaglært

10.1.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Installert El-bil lader i garasje

10.1.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

OneCo Vest AS

10.1.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

Ja       Nei

10.2.1 **Navn på arbeid**

Nytt arbeid

10.2.2 **Årstall**

2019

10.2.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

Faglært       Ufaglært

10.2.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Spotter i tak i stue og ved inngangsparti. Utført av bekjent som er elektriker. Kontrollert og sjekket av Elektro 24 Bergen AS.

10.2.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Elektro 24 Bergen AS

10.2.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

Ja       Nei

## Rør

11 **Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

12 **Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

13 **Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

## Ventilasjon og oppvarming

14 **Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

15 **Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

16 **Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**



Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**16.1.1 Navn på arbeid**

Nytt arbeid

**16.1.2 Årstall**

2019

**16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?**

Faglært       Ufaglært

**16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Ny pumpe til fjernvarmanlegg

**16.1.5 Hvilket firma utførte jobben?**

Anders O. Grevstad AS

**16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?**

Ja       Nei

**16.2.1 Navn på arbeid**

Nytt arbeid

**16.2.2 Årstall**

2022

**16.2.3 Hvordan ble arbeidet utført?**

Faglært       Ufaglært

**16.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Installert rensefilter på fjernevarmeanlegg

**16.2.5 Hvilket firma utførte jobben?**

Anders O. Grevstad AS

**16.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?**

Ja       Nei

## Skjevheter og sprekker

**17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

## Sopp og skadedyr

**19 Har det vært skadedyr i leiligheten?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**20 Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?**



Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**22 Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller boretslaget?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Planer og godkjenninger

---

**23 Mangler leiligheten brukstillatelse eller ferdigattest?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?**

Ja  Nei

**25 Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?**

Ja  Nei

**27 Er det utført radonmåling?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**29 Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgeld?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**30 Er sameiet eller boretslaget er involvert i konflikter av noe slag?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Andre opplysninger

---

**31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**Skriv opplysingene her:**

Satt inn dør til kjøkken i 2019.



## Boligselgerforsikring

---

### Boligen selges med boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

**Forsikringsnummer 93752852**

# Egenerklæringsskjema

Name

Sandnes, Therese Wally

Date

2024-06-13

Identification

 bankID™ Sandnes, Therese Wally



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

## Egenerklæringsskjema

---

Signed by:


Sandnes, Therese Wally

13/06-2024  
11:25:58

BANKID

# ENERGIATTEST

Adresse	Harald Sæveruds veg 31D
Postnummer	5237
Sted	RÅDAL
Kommunenavn	Bergen
Gårdnummer	39
Bruksnummer	532
Seksjonsnummer	26
Andelsnummer	—
Festenummer	—
Bygningsnummer	23593866
Bruksenhetnummer	H0201
Merkenummer	b902da68-fe6d-4a6b-9397-37985c653093
Dato	11.06.2024



**Energimerket** angir boligens energistandard.

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

## Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

## Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

## Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

**Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**

**Tips 2: Luft kort og effektivt**

**Tips 3: Redusér innetemperaturen**

**Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

## Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

**Tiltaksliste** (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteamlegg
- Følg med på energibruken i boligen

- Velg hvitevarer med lavt forbruk
- Luft kort og effektivt

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fukt-skader og andre byggskader.

## Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se [www.energimerking.no/beregninger](http://www.energimerking.no/beregninger).

**Bygningskategori:** Småhus

**Bygningstype:** Rekkehus

**Byggår:** 2006

**Bygningsmateriale:** Tre

**BRA:** 126

**Ant. etg. med oppv. BRA:** 2

**Detaljert vegg:** Nei

**Detaljert vindu:** Nei

## Teknisk installasjon

**Oppvarming:** Fjernvarme  
Ved

**Ventilasjon** Mekanisk avtrekk

## **Om grunnlaget for energiattesten**

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no), og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller uteier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

## **Om energimerkeordningen**

*Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 ([www.energimerking.no/NS3031](http://www.energimerking.no/NS3031)).*

*Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. **800 49 003** eller [svarer@enova.no](mailto:svarer@enova.no).*

*Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).*

*Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).*

**For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se [www.enova.no/hjemme](http://www.enova.no/hjemme) eller ring Enova svarer på tlf. **800 49 003**.**



## Tiltakliste: Vedlegg til energiattesten

### Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Harald Sæveruds veg 31D  
Postnummer: 5237  
Sted: RÅDAL  
Kommune: Bergen  
Bolignummer: H0201  
Dato: 11.06.2024 16:14:05  
Energimerkenummer: b902da68-fe6d-4a6b-9397-37985c653093

Kommunenummer: 4601  
Gårdsnummer: 39  
Bruksnummer: 532  
Seksjonsnummer: 26  
Festenummer: 0  
Bygningsnummer: 23593866

## Tiltak utendørs

### Tiltak 1: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktfoeler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

### Tiltak 2: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

### Tiltak 3: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

### Tiltak 4: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lengre, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

## Brukertiltak

### Tiltak 5: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

### Tiltak 6: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

### Tiltak 7: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

### Tiltak 8: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

## **Tiltak 9: Spar strøm på kjøkkenet**

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjøleskap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

## **Tiltak 10: Vask med fulle maskiner**

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

## **Tiltak 11: Fyr riktig med ved**

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når ovnen/peisen ikke er i bruk.

## **Tiltak 12: Tiltak utendørs**

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

## **Tiltak 13: Slå av lyset og bruk sparepærer**

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

## **Tiltak 14: Redusér innetemperaturen**

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjeldent eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekfullle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persiener om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

## **Tiltak 15: Slå el.apparater helt av**

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

## **Tiltak på luftbehandlingsanlegg**

### **Tiltak 16: Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg**

Det bør undersøkes hvorvidt ventilasjonsanlegget har mulighet for trinnvis regulering av luftmengden (1,2,3 eller max/normal/min) og evt. urstyring tilknyttet denne funksjonen. Det bør evt. ettemonteres et ukesur som styrer luftmengdene avhengig av brukstiden. For boliger bør ikke ventilasjonen stoppes når boligen ikke er i bruk, men det bør være en minsteventilasjon på ca 0,2 l/s pr. m<sup>2</sup>.

### **Tiltak 17: Installere ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner til erstatning for mekanisk ventilasjon**

Boligen har mekanisk ventilasjon, dvs. at luftutskifting (medfølgende varmetap) skjer uten varmegjenvinning. Det kan vurderes å installere et balansert ventilasjonsanlegg, som gir varmegjenvinning fra avkastluften. Nytt anlegg med både ur- og mengdestyring vil gi muligheter for behovsstyring og dermed energisparing. Ventilasjonsanlegget kan ha et vannbårent eller elektrisk varmebatteri.

## **Bygningsmessige tiltak**

### **Tiltak 18: Montering tetningslister**

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

# **SAMEIEVEDTEKTER**

**for**

## **Boligsameiet Vindharpeslåtten / Råstølen Gnr. 39 Bnr. 531**

### § 1 Boligsameiet

Sameiet sitt navn er Vindharpeslåtten

Sameiet består av de seksjoner av eiendommen Gnr 39, Bnr. 532 samt ideell andel av Gnr. 39 og Bnr. 531 i Bergen kommune som er overtatt fra Gravdal Bygg AS etter at eiendommen er seksjonert i samsvar med begjæring om oppdeling i eierseksjoner.

### § 2 Formål

Formålet med stifting av sameiet er å:

1. Ivareta drifta av sameie.
2. Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal.
3. Ivareta andre saker av felles interesse for sameierne.

I tilfelle tvil om ei sak er av felles interesse, vert avgjør på det tatt med alminnelig flertall på sameiemøte.

### § 3 Seksjonene

Seksjonene er angitt ved Gnr. 39, bnr. 532, og spesielt seksjonsnummer for den enkelte seksjon (1-34). Seksjonen omfatter en særskilt angitt bolig, med tilsluttet areal og ideell eierdel av felles areal og felles anlegg i henhold til sameierbrøk fastsatt i oppdelingsbegjæring.

### § 4 Rettslig råderett over seksjon

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, d.v.s. rett til salg, utleie og pantsettelse med den begrensning som gis i det etterfølgende. Gyldig salg forutsetter at kjøper ved sin underskrift på sameivedtekten har akseptert de plikter som følger av disse.

Salg skal informeres styret eller den styret har utpekt til å registrere salg.

### § 5 Parkering

Hver seksjon har egen biloppstillingsplass/carport/garasje.

## § 6 Sameiemøte

Sameie sin øverste myndighet er sameiemøte (årsmøte).

Ordinært sameiemøte blir holdt en gang i året. Styret kaller skriftlig inn til sameiemøte med mellom 8 og 20 dager varsel. Innkalling sendes seksjonseier under adresse i sameiet, eventuelt annen adresse som seksjonseier skriftlig har oppgitt til styret. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden. Styrets årsberetning og revidert regnskap skal sendes ut senest sammen med innkallingen.

Saker som sameiet ønsker å behandle på det ordinære sameiemøtet skal komme frem i innkalling. Krav om å få behandlet saker i sameiemøte skal fremlegges senest 1 mnd før møte.

Ekstraordinært sameiemøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 % av seksjonseierne krever dette. De plikter da - samtidig med at de fremsetter kravet - å oppgi hvilke saker de ønsker å behandle. Ekstraordinært sameiemøte blir innkalt til på samme måte og med samme frist som ordinært sameiemøte. Om det er avgjørende for utfallet av saken kan ekstraordinært sameiemøte kalles inn til på kortere varsel, men likevel ikke kortere enn 3 dager.

Hver seksjonseier har en stemme for hver seksjon vedkommende eier i sameie. Foruten eier har et husstandsmedlem møte- og talerett i sameiemøte. Sameier har rett til å møte ved fullmektig (fullmektig må være myndig). Fullmektig skal legge fram skriftlig og datert fullmakt.

Ingen kan som sameier eller fullmektig delta i avstemming på sameiemøtet om rettshandel overfor seg selv eller sitt eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemming om rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar, dersom vedkommende har særlige personlige eller økonomiske interesser i saken.

## § 7 Saksbehandling i sameiemøte

Sameiemøtet kan bare treffe vedtak i saker som er særskilt angitt i innkalling.

På ordinært sameiemøte skal behandles:

1. Årsberetning fra styret.
2. Styrets regnskapoversikt for foregående kalenderår og eventuelt godkjenne dette.
3. Budsjett.
4. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer og fastsetting av godtgjøring.
5. Valg av revisor og fastsetting av godtgjøring til revisor.
6. Andre saker som er særskilt opplistet i innkalling.
7. To personer til å skrive under protokoll for møtet sammen med møteleder.

Sameiemøte skal ledes av styrets leder eller den sameiemøtet velger. Det skal under møteleder sitt ansvar føres protokoll over alle saker som er behandlet, og alle vedtak som blir truffet på sameiemøtet.

Protokollen skal leses opp ved avslutning av møtet, og underskrives av møteleder og to av de som var tilstede av sameierne (valgt på sameiemøtet til å skrive under protokollen). Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne.

Med mindre annet særskilt er bestemt, treffes bestemmelser av seksjonseierne med alminnelig flertall. Ved stemmelighet er lederen sin stemme avgjørende.

Det kreves 2/3 av de avgitte stemmene i vedtak om:

- A. Nyinvesteringer samt utbedringer som etter forholdene i sameiet eller størrelse på kostnadene må anses som vesentlige.
- B. Endring i vedtekten.
- C. Salg eller bortfeste av mindre deler av eiendommen når det ikke i nevneverdig grad endrer utnyttingen av den enkelte bruksenhets, eller fører til ulempe av betydning for den enkelte sameier.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eiendommen eller vesentlige deler av eiendommen sine fellesareal krev at avgitte stemmer er samstemmig.

## § 8 Styre

Til å sørge for driftens av Sameiet, velger sameierne på sameiemøte et styre bestående av minimum to medlemmer og en styreformann. Videre velger en varamedlemmer i det antall sameiemøtet bestemmer.

Et styremedlem sin funksjonstid er to år. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer kan stå på gjenvang over flere perioder.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret kan ikke uten fullmakt fra sameiemøtet treffe vedtak om å rive, selge eller bygge om de bygg som sameiet eier.

Styret velger forretningsfører, samt fastsetter godtgjørelse til forretningsfører.

Vedtak i styremøte treffes med alminnelig flertall. De som stemmer for et vedtak må likevel utgjøre mer enn 1/3 av alle styremedlemmene. I fellessaker og ved salg eller bortfeste av hele eller deler av eigendommen, representerer styret sameierne og forplikter med underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Ved salg eller bortfeste kan slik representasjon bare skje etter forutgående gyldige vedtak i sameiemøte.

Styremøte blir holdt når leder eller to styremedlemmer finner det nødvendig. Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandling eller beslutning av noen spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

## § 9 Regnskapsførsel

Styret skal gjennom kvalifisert forretningsførsel ha tilstrekkelig regnskapsføring. Regnskapet skal revideres av revisor, valgt på sameiemøte.

## § 10 Fellesutgifter

Hver seksjonseier plikter å innbetale til sameie den forholdsmessige andel av sameie sine utgifter i samsvar med det som til en hver tid er fastsett av sameiemøtet. Beregnet samlet årlige utgift skal fordeles på seksjonseierne på denne måten:

Samtlige enheter skal betale lik andel av årlig utgift.

Betaling skal skje 4 ganger i året.

## § 11 Mislighold

Advarsel.

Om en sameier ikke overholder sine plikter skal styret gi vedkommende en advarsel. Advarselen skal gies skriftlig og opplyse hva som er misligholdt og om at vesentlig mislighold gir sameiet rett til å kreve seksjonen solgt, jfr. eierseksjonslovens § 26, 1. ledd.

Pålegg om salg.

Om sameier holder frem med vesentlig mislighold av sine plikter etter at advarsel er gitt, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg om pålegget om salg ikke er innfridd innen 6 måneder fra pålegget er mottatt, jfr. eierseksjonslova § 26, 1. ledd.

Tvangssalg.

Blir ikke pålegget om salg etterkommet, jfr. foregående avsnitt, kan seksjonen kreves solgt ved tvangssalg etter reglene i eierseksjonsloven § 26, 2. ledd.

Fravikelse.

Medfører en seksjonseier sin framferd fare for ødeleggelse eller vesentlig verdireduksjon av eiendommen/seksjonen, eller er seksjonseier sin framferd til alvorlig plage eller sjenanse for eierne av andre seksjoner eller naboeiendommer, kan styret - ovenfor seksjonseier — kreve fravikelse av seksjonen. Styret må senest samtidig med begjæringen rette pålegg om salg, jfr. ovenfor, jfr. eierseksjonslovens § 27, 1. ledd, jfr. § 26, 1. ledd.

Vedkommende er annen bruker enn sameier.

Om en bruker som ikke er sameier ikke overholder sine plikter overfor Sameiet, kan styret kreve fravikelse etter reglene i foregående avsnitt, jfr. eierseksjonslovens § 27, 2. ledd. Styret må senest samtidig gi pålegg om salg til sameieren, jfr. eierseksjonslovens § 26, 1. ledd.

### § 12 Tvister

Eventuelle tvister i forbindelse med sameieforhold blir avgjort ved de alminnelige domstoler.

### § 13 Gjeldende lovverk

Lov om eierseksjoner er gjeldende i den utstrekning annet ikke er bestemt i disse vedtekten.

oo0oo



## PLANINFORMASJON

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Plan- og bygningsetaten

BERGEN  
Kommune

Planinformasjon for gnr/bnr 39/532/0/0

Utlivet 10. juni 2024

### Om rapporten

Opplysningene er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene der eiendommens utstrekning er sammenholdt med ulike arealplaners utstrekning (omkretser). Følgende plannivåer er testet:

- Gjeldende kommuneplans arealdel inkl. kommunedelplaner og kommunedelplaner under arbeid
- Reguleringsplaner i vertikalnivå 'under grunnen', 'på grunnen', 'over grunnen' og 'på bunnen'
- Reguleringsplaner under arbeid

I den grad vektoriserte (geometriske) arealformålsflater, hensynsone, båndlegginger og restriksjoner eksisterer blant kartdataene er også disse testet og kvantifisert på eiendommen.

I tillegg til overnevnte testes eiendommens beliggenhet i forhold til noen aktuelle planrelaterte temaer som område for midlertidig tiltaksforbud og ulike typer støysoner. Videre testes også forekomster av gjeldende planer og planer under arbeid, samt godkjente tiltak (byggesaker) som ligger nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrenser.

Mer informasjon om angitte planer som berører eiendommen kan hentes i Bergen kommunes [digitale planregister](#).

Informasjon om plan- og byggesaker knyttet til eiendommen er tilgjengelig i kommunens nettbaserte [saksinnsynsløsning](#).

For øvrig er det lagt hyperkoblinger på arealplan-id'er (plannumre) og saksnumre for med dette kunne foreta direkteoppslag i nevnte informasjonssystemer.

#### Forklaring plantype

- 20 - Kommuneplanens arealdel
- 21 - Kommunedelplan
- 22 - Mindre endring av kommune(del)plan
- 30 - Eldre reguleringsplan
- 31 - Mindre reguleringsendring
- 32 - Bebyggelsesplan iht. reguleringsplan (PBL 1985)
- 33 - Bebyggelsesplan iht. kommuneplanens arealdel (PBL 1985)
- 34 - Områderegulering
- 35 - Detaljregulering

#### Forklaring planstatus

- 0 - Kun opprettet sak (foreløpig ikke annonsert)
- 1 - Planlegging igangsatt
- 2 - Planforslag
- 3 - Endelig vedtatt arealplan
- 4 - Opphevet
- 5 - Utgått/erstattet
- 6 - Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
- 8 - Overstyrт
- 9 - Avvist
- 10 - Uaktuell/trukket

Påliteligheten av analyseresultatene henger nøye sammen med eiendommens oppmålingskvalitet. Av denne grunn er utvalgt matrikkelinformasjon om eiendommen oppgitt innledningsvis. Legg her spesielt merke til *arealkvalitet* og eventuelle *arealmeknader* knyttet til eiendomsteig(ene). Mer informasjon om eiendommen i Kartverkets innsynsløsning [Se eiendom](#).

I tilfelle matrikkelenheten er part i et jordsameie (bruksameie) med andre matrikkelenheter eller matrikkelenheten har felles teig med annen matrikkelenhet, inngår arealet av felles teig(er) i analysen. Dersom matrikkelenheten er registrert som eier av del av annen matrikkelenhet (ikke jordsameie/bruksameie), inngår imidlertid ikke arealet av teig(er) til det registrerte realsameiet i beregningen.

### Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen

Teigid	Type	Snr	Hovedteig	Beregnet areal	Arealkvalitet	Arealmerknad	Inngår i rapporten
259252331	Grunneiendom	0	Ja	11 868,4 m <sup>2</sup>	Sikker	-	Ja

Dekningsgrad refereres her til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også arealplaner som kun tangerer eiendommen vises i utlistingen.

### Reguleringsplaner på grunnen

PlanID	Plantype	Plannavn	Status	Ikrafttrådt	Saksnr	Dekningsgrad
<a href="#">15760000</a>	30	YTREBYGDA. GNR 39, 119 OG 120, RÅSTØLEN	3 - Endelig vedtatt arealplan	15.01.2001	<a href="#">200004039</a>	100,0 %

## Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen)

PlanID	Reguleringsformål	Dekningsgrad
<a href="#">15760000</a>	110 - Boliger	99,6 %
<a href="#">15760000</a>	310 - Kjørevei	0,4 %

## Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom

Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Sjekk likevel kartet og planarkivsystemet for punktrepresenterte planendringer.

## Kommuneplan

PlanID	Plannavn	Ikkrafttrådt	Dekningsgrad
<a href="#">65270000</a>	KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018	19.06.2019	100,0 %

## Arealformål i kommuneplanen

PlanID	Arealstatus	Arealformål	Beskrivele	Områdenavn	Dekningsgrad
<a href="#">65270000</a>	1 - Nåværende	1130 - Sentrumsformål	Byfortettingssone	BY	100,0 %
<a href="#">65270000</a>	1 - Nåværende	3001 - Grønnstruktur	Grønnstruktur	G	< 0,1 % (1,6 m <sup>2</sup> )

## Temakart blågrønne strukturer

[Temakart sammenhengende blågrønne strukturer](#)

## Planer i nærheten av eiendommen

PlanID	Plantype	Plannavn	Planstatus	Saksnr
<a href="#">15760061</a>	31	YTREBYGDA. GNR 39 DEL AV BNR 14, RÅSTØLEN BOFELLESSKAP, FELT B 9, PLAN FOR UΤBYGGING	3	<a href="#">200301156</a>
<a href="#">15760011</a>	31	YTREBYGDA. GNR 39 BNR 690 MFL, RÅSTØLEN	3	<a href="#">201902669</a>
<a href="#">9510000</a>	30	YTREBYGDA. INDRE STEINSVIK, PLANOMRÅDE 0-2	3	<a href="#">199808825</a>
<a href="#">9510002</a>	31	YTREBYGDA. GNR 39 BNR 146, STEINSVIK, DELINGSTILLATELSE BOLIGTOMTER	3	<a href="#">200514211</a>
<a href="#">70010000</a>	35	YTREBYGDA. GNR 120 BNR 133 MFL, KVERNLSLÅTTVEGEN	3	<a href="#">202220595</a>
<a href="#">64100000</a>	35	YTREBYGDA. GNR 120 BNR 452 MFL, RÅSTØLEN SYKEHJEM	3	<a href="#">201416760</a>
<a href="#">9510003</a>	31	YTREBYGDA. GNR 39 BNR 572, 573 MFL., INDRE STEINSVIK	3	<a href="#">201630373</a>

## Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen

Eiendom	Bygningsnr	Endring	Bygningstype	Status	Dato	Saksnr
39/556	23666464-2	Tilbygg	Rekkehus	Igangsettingstillatelse	18.12.2019	<a href="#">201921243</a>
39/441	139457382-1	Tilbygg	Enebolig	Igangsettingstillatelse	28.06.2022	<a href="#">202223127</a>
39/39	139457420	-	Enebolig	Bygning godkjent for riving/brenning	22.02.2023	-
39/709	25184637-1	Påbygg	Rekkehus	Rammetillatelse	14.06.2022	<a href="#">202220158</a>
39/707	25184610-1	Påbygg	Rekkehus	Rammetillatelse	14.06.2022	<a href="#">202220159</a>
39/39	301172289	-	Enebolig	Igangsettingstillatelse	02.06.2023	<a href="#">202228755</a>
39/39	13965900	-	Garasjeuthus annekts til bolig	Bygning godkjent for riving/brenning	22.02.2023	-
39/681	25183525-1	Tilbygg	Tomannsbolig, vertikaldelt	Igangsettingstillatelse	26.01.2024	<a href="#">202318049</a>
39/39	13965897	-	Garasjeuthus annekts til bolig	Bygning godkjent for riving/brenning	22.02.2023	-
39/705	25184599-1	Påbygg	Rekkehus	Rammetillatelse	14.06.2022	<a href="#">202220165</a>
39/704	25184580-1	Påbygg	Rekkehus	Rammetillatelse	14.06.2022	<a href="#">202223086</a>
39/682	25183541-1	Tilbygg	Rekkehus	Igangsettingstillatelse	19.08.2022	<a href="#">202223318</a>
39/700	25184459-1	Påbygg	Rekkehus	Rammetillatelse	14.06.2022	<a href="#">202220166</a>
39/698	25184432-1	Påbygg	Rekkehus	Rammetillatelse	14.06.2022	<a href="#">202220167</a>

## Andre opplysninger

Eiendommen er berørt av Eviny Termo AS sitt konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

Skrevet ut 10. juni 2024



## Planinformasjon

Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte betydning for eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidige planer.

Denne informasjonen ikke er uttømmende, og at det gjøres oppmerksom på at det kan være feil i datagrunnlaget.

Noen plankart har også en dårlig oppløsning og er av eldre kvalitet og inneholder heller ikke tegnforklaring til fargebruken. For å unngå feiltolkning bør det for nærmere oppklaring tas kontakt med seksjon for arealinformasjon ved Plan- og bygningsetaten.

### **Plannivåene**

De etterfølgende plannivåene vedtas av Bergen bystyre, kun reguleringsplan gir rettsvirkning til ekspropriasjon, med virkning i 10 år regnet fra kunngjøring av bystyrets vedtak.

### **Kommuneplan**

Kommuneplanens areadel er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen brukes for å vise områder der kommunen ønsker en spesiell planinnsats på kommunedelplan- og detaljplannivå, og til å illustrere arealer som er viktige å forvalte på bestemte måter.

Arealdelen inngår i kommuneplanens langsigke del. Den skal ta utgangspunkt i kommuneplanens overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Arealdelen skal samtidig legges til grunn for og sikre gjennomføringen av de nasjonale og regionale retningslinjene for arealpolitikken.

Kommuneplanens areadel er rettslige bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av Plan- og bygningsloven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av planen. Kommuneplanen skal opp til kommunestyret til vurdering i gjennomsnitt hvert fjerde år. Kommuneplanens areadel 2018 - 2030, KPA 2018. Arealplan-ID 65270000 ble vedtatt i Bergen bystyre onsdag 19.juni 2019.

Les mer her:

<https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001>

### **Kommunedelplan**

Kommunedelplanene er en del av kommuneplanens areadel, men kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område som tettsted, kystsonen eller et bestemt tema med tilhørende kartdel med bestemmelser. En kommunedelplans areadel har formelt samme innhold, behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan.

I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen av kart og bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse.

### **Reguleringsplan**

Hensikten med reguleringsplan, er å fastsette mer i detalj hvordan grunnen innenfor planens begrensningslinje skal nytties eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon. Reguleringsplan består av ett eller flere kart med eventuelle tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål, hver for seg eller i kombinasjon, eventuelt i rekkefølge.

Planen gjelder på ubestemt tid inntil den blir endret eller opphevet. Imidlertid kan ny areadel til kommuneplan sette rettsvirkningene av reguleringsplanen helt eller delvis til side. En reguleringsplan vil virke fremover i tid slik at den bare fanger opp nye tiltak og ny/endret bruk av arealer.

# Plankart

Plankartet gir deg en oversikt over planene rundt eiendommen. Kartet kan inkludere et kartutsnitt av kommuneplanen, kommunedelplaner og reguleringsplaner.



BERGEN  
KOMMUNE



BERGEN  
KOMMUNE

# Reguleringsplan på grunnen - oversikt



Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Plan- og bygningsetaten

Målestokk: 1:1000

Gnr/Bnr/Fnr: 39/532/0/0

Dato: 10.06.2024

Adresse: Harald Sæveruds veg 31D m.fl.


Dette kartet gir en oversikt over planområdene til de reguleringsplanene som berører eiendommen på grunnen. Mer detaljert informasjon om den enkelte plan finner du på de neste sidene i denne rapporten. Kartene viser status ved produksjonsdato. For fullstendig, og oppdatert, oversikt over gjeldene plansituasjon søk på eiendommen i vårt planregister <https://www.arealplaner.no/bergen4601>

Følgende reguleringsplaner på grunnen berører eiendommen:

15760000, 9510000

OBS! En eller flere reguleringsendringer berører planen. Se planrapport for utfyllende informasjon

Eiendomsmarkering





## Reguleringsplan på grunnen

N

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Plan- og bygningsetaten

Målestokk: 1:1000


Gnr/Bnr/Fnr: 39/532/0/0

BERGEN  
KOMMUNE

OBS! En eller flere reguleringssendringer berører planen. Se planrapport for utfyllende informasjon.

For fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se <https://www.arealplaner.no/bergen4601>

Eiendomsmarkering



# Tegnforklaring for reguleringsplan på grunnen

## Punktmarkeringer

↔ 1242 - Avkjørsel

## Juridisklinje

↖ ↗ 1203 - Regulert tomtegrense

↖ ↘ ↗ 1211 - Byggegrense

↖ ↗ 1213 - Planlagt bebyggelse

↖ ↗ 1214 - Bebyggelse som inngår i planen

↖ ↗ ↖ ↗ 1215 - Bebyggelse som forutsettes fjernet

↖ ↗ 1221 - Regulert senterlinje

↖ ↗ ↖ ↗ 1259 - Måle- og avstandslinje

## Begrensningsgrense gammel lov

↖ ↗ ↖ ↗ Reguleringsplan restriksjonsgrense

## Begrensningsområde gammel lov

===== 640 - Frisiktzone

## Plangrense

↖ ↗ ⬤ Reguleringsplanomriss

## Formålsgrense

↖ ↗ Reguleringsplan formålsgrense

## Reguleringsformål §25 eldre PBL

Yellow box: Områder for boliger m/tilhørende anlegg

Yellow box: Frittliggende småhusbebyggelse

Yellow box: Konsentrert småhusbebyggelse

Red box: Offentlig barnehage

Grey box: Kjørevei

Grey box: Gang- / sykkelveg

Green box: FRIOMRÄDER

Diagonal hatching: Felles avkjørsel

Diagonal hatching: Felles parkeringsplass

Diagonal stripes: Felles grøntareal

Diagonal stripes: Annet fellesareal for flere eiendommer

## Arealformål PBL §12-5

Bebyggelse og anlegg (Pbl 12-5 nr. 1)

Yellow box: 1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse

Yellow box: 1112 - Boligbeb. - konsentrert småhusbebyggelse

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl 12-5 nr. 2)

Grey box: 2010 - Veg

Pink box: 2015 - Gang- sykkelveg

Grey box: 2018 - Annen veggrunn, tekn. anl.



BERGEN  
KOMMUNE

# Kommuneplanens arealdel

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Plan- og bygningsetaten

Målestokk: 1:1000

Dato: 10.06.2024


Arealplan-ID: 65270000

Gnr/Bnr/Fnr: 39/532/0/0

Adresse: Harald Sæveruds veg 31D m.fl.

For fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se <https://www.arealplaner.no/bergen4601>

Eiendomsmarkering (1)



# Tegnforklaring for kommuneplan

 Arealformålgrense **KPA2018 Arealformål**

 Infrastruktursone

 Støysone gul

 Byfortettingssone

 Grønnstruktur



## Basiskart

## Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Plan- og bygningsetaten


Målestokk v/A4: 1:1000

Dato: 10.06.2024

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 39/532/0/26

Adresse: Harald Sæveruds veg 31D, 5237 RÅDAL

BERGEN  
KOMMUNE



— — Eiendomsgrense - sikker

----- Registrert tiltak anlegg



- Mast

----- Eiendomsgrense - usikker

 Kulturminne



Skap

## Bygning

----- Gangveg og sti



### Høydekurve

## Registrert tiltak bygg


— — — Traktorveg



## ⚠ Fastmerker

Frederik

 InnmåltTre





# Vegstatuskart

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Plan- og bygningsetaten

Målestokk v/A4: 1:3000


Dato: 10.06.2024



Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 39/532/0/26

Adresse: Harald Sæveruds veg 31D, 5237 RÅDAL

BERGEN  
KOMMUNE



Europaveg

Europaveg, tunnel

Riksveg

Riksveg, tunnel

Fylkesveg

Fylkesveg, tunnel

Kommunal veg

Kommunal veg, tunnel

Privat veg

Privat veg, tunnel

Gang-/sykkelveg, europaveg

Gang-/sykkelveg, riksveg

Gang-/sykkelveg, fylkesveg

Gang-/sykkelveg, kommunal

Gang-/sykkelveg, privat

Bilferge, fylkesveg